室内ユニット



FM1	送風用電動機（サーモ付）
CF1	FM1 用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
X1~4	補助継電器
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
SW1	リモコン通信アドレス設定
SW2-1	プルーラルアドレス設定
SW2-2	プルーラルアドレス設定
SW2-3	フィルタサイン制御
SW2-4	フィルタサイン制御
TrI	トランス
VaI	バリスタ
LED・R	表示灯（赤ー点検表示）

LED・G	表示灯（緑ーマイコン正常表示）
F	ヒューズ
CnB~Z	コネクタ（ロ印）
XR1	運転表示　（DC12V出力）
XR2	暖房表示　（DC12V出力）
XR3	コンプON表示（DC12V出力）
XR4	点検表示　（DC12V出力）
XR5	遠方操作　（無電圧接点）
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
FH	H用ヒューズ
Tf	温度ヒューズ
TB	端子台（○印）
◁ 印	ファストン端子
■ 印	閉端接続子

記事

1. - - - - は現地配線を示します。
2. 室内外接続線太さと本数 2㎟ ×3本。
3. リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合シールド線を使用してください。
4. 高静圧仕様はCnF2（白コネクタ）とCnF3（赤コネクタ）を差し替えてください。

ヒータ電源用

配線用しゃ断器（A）		
形式	三相	単相
40D2,45D2,50D2,56D2	15	15
63D2,71D2,80D2	15	-

適用機種	FDRP40D2,45D2,50D2 FDRP56D2,63D2,71D2 FDRP80D2
形式	FDRP
発行者	北川 00.4.7
名称	室内機配線図（WIRING）
図番	PJR001Z430
訂符	/
葉別	1/1