



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SW1 | 機能切替スイッチ | 図参照 | | | |
| JP5 | 火炎検出器切替ジャンパ | AFD | | | |
| JP3 | センサ切替 | AFD/CDS | | | |
| JP1 | 機種切替ジャンパ | NO.5 | | | |
| Tr | トランス | | | | |
| C N | コネクタ | | | | |
| CB1 | 制御基板 | KCH3-V3 | | | |
| CB2 | 操作基板 | KCH1 109-03 | | | |
| AFD | 炎検出器 | AFD100A0700 | | | |
| TH1 | 室温検知サーミスタ | KTEC-41-K1 | | | |
| EmS | 感震器 | D7H-B1 | | | |
| HLS | リミットスイッチ | 15C-1654 | 0500:130℃<br>0800~1000:110℃ | | |
| TH2 | 送風用サーミスタ | PT-51F | | | |
| SV | 圧力切替弁 | MV-201 | | | |
| MV | 電磁弁 | | | | |
| IGT | 着火トランス | 200V/20kV | | | |
| BM | 燃焼用電動機 | 0500K,A/0800K:単相200V2P150W<br>0800A、1000K、A:単相200V2P250W | | | |
| F | ガラス筒ヒューズ | 10A | | | |
| NFB | ノーヒューズブレーカ | BL-2C 6A | | | |
| 52F<br>51F | FM用電磁開閉器 | MSO-T10<br>2.1A | MSO-T10<br>3.6A | MSO-T10<br>6.6A | MSO-T12<br>9.0A |
| F M | 送風用電動機 | 3相200V<br>4P0.4kW | 3相200V<br>4P0.75W | 3相200V<br>4P1.5kW | 3相200V<br>4P2.2kW |
| 記号 | 名 称 | 0500F | 0500D<br>0800F | 0800D<br>1000F | 1000D |
| | | 仕 様 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 訂正 | 年月日 | 記事 | 作図 小山 | 検図 水野 | 承認 佐久間 2021.2.5 |
| 試験 0500~1000 KF AF KD AD | 製品・機能コード | | 尺度 / | 改訂記号 B | |
| 名称 配線図 STD(2021年~) | | | 図番 XRF20135 | | 図面 / |