電　　源=3相,200V
凝縮器吸込空気温度 = 32°C
圧縮機吸入ｶﾞｽ温度　 = 32°C
過冷却度 = 2K
------ 50Hz
——— 60Hz