

記号	名　　称
MC	圧縮機用電動機
MF	送風機用電動機
OLR	圧縮機電動機用過負荷保護器
MP	送風機電動機用過負荷保護器
RS	コントロールスイッチ
C1	圧縮機電動機用運転コンデンサ
C2	送風機電動機用運転コンデンサ
SW	強弱切換スイッチ
CN	コネクタ（首振装置電源用）
P	電源差込プラグ
E	アース端子

適用機種		
形　式	SPYP25W7JB	
発行者	名　称 配線図	
佐々倉 070312	図　番 PRA000Z196	訂 符 葉別 1/1

ESP-PP-7666 (SPY08)