

枇杷島製造部機材ニュース

機材247-254号
2020年6月22日

件名：加湿器付外気処理ユニットFDUP1083～2103FLXAG 気化式加湿器用交換部品の件

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

頭書の件、本機組込気化式加湿器の交換部品を下記のとおりにて設定しました。

FDUP1083, 1683, 2103FLXAGのパーツリストに記載されている部番です。

本気化式加湿器は本機組込品であり、オプション部品ではありません。

関係者へのご連絡をお願い申し上げます。了

記

1. 交換部品

品名	品番	必要手配数			標準価格	価格区分
		1083FLXAG	1683FLXAG	2103FLXAG		
加湿ろ材	HA07809	2	4	4	¥51,000	0
給水ユニット、フロートスイッチ	HA07810	1	1	1	¥41,000	0

2. 加湿ろ材交換要領を添付します。


以上

加湿器付き外気処理ユニットFDUP1083, 1683, 2103FLXAG用
気化式加湿器用加湿ろ材交換要領書


MA00804

品番 : HA07809

- (1) 空調機電源をOFFにしてください。
- (2) 給水弁を閉めてください。
- (3) 点検口取付ねじ4本を外して、点検口を開けてください。



- (4) 加湿ろ材を本体から引出してください。分割になっていますので連結部を外してください。
加湿ろ材から水が出てくる可能性があります。念のためバケツ、ウエス等をご利用ください。



- (5) 交換用加湿ろ材を引出し時と逆の要領で収納してください。点検口を取付けてください。
- (6) 給水弁を開けてください。
- (7) 空調機電源をONにして、加湿器の正常動作確認してください。