



|        |               |  |
|--------|---------------|--|
| SW1    | 機能切替スイッチ      | 図参照  |
| JP5    | 火災検出器切替シ・ャンハ* | AFD  |
| JP3    | センサ切替         | FL   |
| JP1    | 機種切替ジャンパー     | NO.6   |
| FR     | フレームロード       |  |
| Tr     | 電源トランス        | KCH-1 (200V)   |
| C N    | コネクタ          |  |
| CB1    | 制御基板          | KCH3-V3  |
| CB2    | 操作基板          | KCH1 109-03  |
| PS     | 風圧スイッチ        | 05:C4065A204.08~10:C4065A212                                 |
| TH1    | 室温検知サーミスタ     | KTEC-41-K1   |
| EmS    | 感震器           | D7H-B1   |
| HLS    | リミットスイッチ      | 15C-1654 0500:130℃<br>0800~1000:110℃                         |
| TH2    | 送風用サーミスタ      | PT-51F   |
| V-II   | Hi-L0切替弁      | WS-103P WS-104-300   |
| V-I, I | 主電磁弁          | (0500F・D用) (0800~1000F・D用)                                   |
| IGr    | 着火トランス        | 200V/16kV  |
| BM     | 燃焼用電動機        | 単相 200V 2P   |
| F      | ガラス筒ヒューズ      | 10A  |
| NFB    | ノーヒューズブレーカ    | BL-2C 6A   |
| 52F    | FM用電磁開閉器      | MS0-T10 2.1A   |
| 51F    |               | MS0-T10 3.6A   |
|        |               | MS0-T10 6.6A   |
|        |               | MS0-T12 9.0A   |
| F M    | 送風用電動機        | 3相200V 4P0.4kW 3相200V 4P0.75kW 3相200V 4P1.5kW 3相200V 4P2.2kW |
| 記号     | 名称            | 0500F  |
|        |               | 0800F  |
|        |               | 1000F  |
| 仕様     |               |  |

|    |             |          |          |
|----|-------------|----------|----------|
| 設計 | 小山          | 水野       | 佐久間      |
| 図番 | 0500-1000   | 6-F-0    | 2021.2.5 |
| 確認 | 小山          | 水野       |          |
| 仕様 | STD(2021年~) | XRF20136 |          |