




記号	名称	記号	名称	記号	名称
CH _{1,2,3}	クランクケースヒータ	Tho _{1,2}	サーミスタ	51C _{11,12,21,31,32}	CM _{1,2,3} 用過電流継電器
CM _{1,2,3}	圧縮用電動機	Tr _o	トランス	51F	FM用過電流継電器
C _n	コネクタ (ロ印)	V _a o	バリスタ	51F _{01,2,3}	FM _{01,2,3} 用過電流継電器
CS	操作スイッチ	21,2	限時継電器	52C _{1,2,3}	CM _{1,2,3} 用電磁接触器
FM	室内送風用電動機	20S _{1,2,3}	四方切換電磁弁	52F	FM用電磁接触器
FM _{01,2,3}	室外送風用電動機	23D	ディアイサ	52F _{01,2,3}	FM _{01,2,3} 用電磁接触器
FR, F _S	ヒューズ	★23H _{1,2,3}	三段サーモスタット	★52H	ヒータ用電磁接触器
RL _{1,2,3}	点検表示灯	★23L	サーモスタット	52X _{4,5,6}	補助継電器
SW	冷暖房切換スイッチ	★26	バイメタルスイッチ	63H _{1,2,3}	高圧圧力開閉器
★Tf	温度ヒューズ	49C _{1,2,3}	CM _{1,2,3} 用インターナルサーモスタット		

適用機種	
形式	ASP1120H
発行者	名称
北川	配線図
図番	訂符業別
02.11.20	PAX000Z068
	1/1