

## 冷媒量(配管距離の制限値は1039ページをご覧ください)

***	~	
⊞	イイフ	k r

形式	(1) 基準冷媒封入量	接続配管1m	工場出荷時の冷媒封入量	
115 11		当りの封入量	室内ユニット	室外ユニット
AS50CL	11	0.06kg/m	ホールディングチャージ	11
AS50CLT		3		
AS80CL	14	0.2kg/m	10	4
AS80CLT	14			
AS100CL	28	0.2kg/m	11	17
AS100CLT	20			
AS150CL	450	0.2kg/m	11 x 2	4 × 2
AS150CLT	15 × 2			

- 注(1) 基準冷媒封入量は冷媒配管長さ0mのときの数値を示します。
  (2) 接続配管分の冷媒は工場出荷時封入されていませんので追加封入(接続配管を真空引き後)してください。
  接続配管追加チャージ量=配管1m当りの追加封入量(上表)
  ※配管片道距離(m)

- (3) 所要冷媒量 = 基準冷媒封入量 + 接続配管片道長さ(m) × 1m当りの封入量
  - (例)機 種: AS150CL 配管長さ: 40m 冷媒封入量:23kg×2

15kg + (0.2kg/m×40m) = 23kg/1回路

## 3.5 電気配線図

## 記号説明

記号	名 称	記号名	称		
Amp • T	サーモコントローラ	51C 21:22 CM 用 過	電流継電器		
CH <sub>1 · 2</sub>	クランクケースヒータ	51Fi FMi用 過	電流継電器		
CM <sub>1 · 2</sub>	圧縮 用電動機	51F <sub>01·2</sub> FMo 用 過	電流継電器		
CS <sub>1 · 2</sub>	操 作 ス イ ッ チ	52C <sub>1·2</sub> CM 用 電	磁接触器		
FΜι	室内送風用電動機	52Fi F M i 用 電	超磁接触器		
FM <sub>01 · 2</sub>	室外送風用電動機	52X <sub>1·2·3</sub> 補 助	継 電 器		
FR·s·tR	ヒューズ	63H <sub>1・2</sub> 高 圧 圧	力 開 閉 器		
RC	ノ イ ズ キ ラ -	63L <sub>1·2</sub> 低 圧 圧	力 開 閉 器		
RL <sub>1 · 2</sub>	点 検 表 示 灯	SW <sub>2</sub> 先発圧縮析	幾切換スイッチ		
SW <sub>1</sub>	遠方-手元切換スイッチ	APR ヒーター	用電力調整器		
TH	温 度 セ ン サ	田 電 気	ヒ – タ		
TM	時 間 計	HuH 加湿器	用 ヒ ー タ		
TR	トランス	TfH ヒーターF	用温度ヒューズ		
Va	バ リ ス タ	Tf <sub>1·2·3</sub> HuH 用 温	度ヒューズ		
Х	切換スイッチ(Amp・T内臓)	24 限 時	継 電 器		
21 · 2 · 3	限 時 継 電 器	7 ヒューミ	ディスタット		
20R <sub>1 · 2</sub>	電 磁 弁	26H ヒーター用/	ベイメタルスイッチ		
20V <sub>1 · 2</sub>	電磁弁(比例式冷媒流量制御弁)	26HuH HuH用バイ	HuH用バイメタルスイッチ		
23L	低限サーモスタット	52H ヒーター	用電磁接触器		
49C <sub>1 · 2</sub>	CM用インターナルサーモ	52X₄·₅ 補 助	継 電 器		

注(1) 印は別売部品を示します。