





注(1) 周囲温度が0℃以下になると、凍結により機器や配管が破損する恐れがあります。
凍結防止ヒータを給水配管、給湯配管、熱源暖房配管、凍結防止回路および
ドレン排水管に取り付け、凍結防止工事を行ってください。

(ヒータ出力等は技術資料を御確認ください)

(2) 周囲温度が0℃以下とならない地域であっても、連結配管には保温ヒータが必要です。技術資料を御確認いただき、保温ヒータを取り付けてください。

(3) 給水口の手前にストレーナ、減圧弁（二次創圧力400mmHg以下）を取り付け、圧力計を取り付けてください。

温度計、圧力計を取り付けたい。

(4) 長期間の使用によってタンク内に水ア力がたまったり配管材料の劣化などより水質の変化が起こる場合があります。

(5) 金属の種類によっては、異種金属を直接接すると接合部に腐食を生じます。水質の变化が起こる場合があります。


如縁フランジなどを使用して電食対策を行ってください。

(6) 基礎梁台穴はM16アンカボルト用になっております。

(7) ドレン口は常時開放にしてください。

(8) 特殊な雰囲気の中(温泉地、海岸地区、油の多い所等)への設置については御相談ください。

記号	内容
A	連結配管接続口(入口) R ϕ 1 $\frac{1}{4}$ (真鍮 32A)
B	凍結防止回路接続口 R ϕ 3 $\frac{1}{4}$ (真鍮 20A)
C	温水入口(熱源機より) R ϕ 3 $\frac{1}{4}$ (真鍮 20A)
D	給湯出口 R ϕ 1 $\frac{1}{4}$ (真鍮 32A)
F	排水出口 R ϕ 1 $\frac{1}{4}$ (真鍮 32A)



据付スペース

アンカーボルト用穴寸法

C□2給湯機用貯湯タンク

形式	M-VT1000N-H			
発行者	小林	名称	外形図<OUTLINE>	
120326		国番	図号	製図 1
			MCF000Z025	