





ディップスイッチ、ロータリスイッチの出荷時設定

用途	DSW1	DSW2	RDS1	RDS2
冷蔵用				

接続配線略図



記号	名称
MC	電動機 (圧縮機用)
FME 1. 2	電動機 (蒸発器用)
FMC	電動機 (凝縮器用)
52C	電磁接触器 (圧縮機用)
OLR 1. 2	過負荷保護器
DRH	ドレンホースヒータ
X1	補助継電器
THM1	サーミスタ (庫内用)
THM2	サーミスタ (除霜用)
63H	高圧遮断装置
63H1	ファン制御装置
TF	温度ヒューズ
PCN	コネクタ
CN	コネクタ
TB1	端子台
CN5 (TB)	端子台 (制御基盤内)
CN1 (TB)	端子台 (リモコン内)
C1. 2. 3	ファンモータ用コンデンサ
49C	過熱防止サーモスタット
NK	ノイズキラー
PWB	制御基板
TR	トランス
21	四方弁コイル
20A	電磁弁コイル (液インジェクション用)
ELB	漏電遮断器 (現地調達)
S1	手元開閉器 (現地調達)

- 注記
- 破線で示す配線、電気部品は顧客先手配部品でありユニットには付属しません。
 - 図中 はプリント板を示します。
 - 電源配線部には手元開閉器、漏電遮断器を必ず取付けてください。
 - 現地接続および現地電気配線 (配線種類、配線方法) の実施は、製品に付属の据付点検要領書に従って行ってください。

適用機種	PUA11H9		
形式	PUA		
発行者	坪野		
名称	電気回路図 (WIRING DIAGRAM)		
図番	150220	LRK000Z061	訂/符 業別 1/1