




FM11,2	送風用電動機（サーモ付）
CF11,2	FMI用コンデンサ
LM	ルーバモータ
Tr1	トランス
X1~3,6	補助継電器
Th1-A	吸込空気センサー
Th1-R1,2	熱交センサー
ThC	リモコン付属サーミスタ
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW5-1,2	ツイン・トリプルアドレス設定
SW5-3,4	フィルタサイン制御
SW9-1,2	吸込グリル自動昇降長さの設定
SW9-3	応急運転
SW9-4	高天井（ファン回転UP）
LED・1	表示灯（赤－点検表示）
LED・2	表示灯（緑－マイコン正常表示）
CnB~Z	コネクタ（口印）
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
Tf	温度ヒューズ
FH	電流ヒューズ
XR1	運転表示（DC12V出力）
XR2	暖房表示（DC12V出力）
XR3	コンプON表示（DC12V出力）
XR4	点検表示（DC12V出力）
XR5	遠方操作（無電圧接点）
F	ヒューズ
TB	端子台（口印）
■ 印	閉端接続子

機 種	内外接続線 太さ×本数
三相	φ1.6mm×3
P631	
P711	
P801	
P1121	
P1401	
P1601	

ヒータ用

機 種	漏電遮断器 定格電流	開閉器 開閉器容量 B種ヒューズ	配線用遮断器 定格電流	電源配線 太さ×本数	こう長
三相	15A,30mA,0.1sec以下	15A	15A	φ1.6mm×3	32m 25m
P631					
P711					
P801					
P1121					
P1401					
P1601					

適用機種	FDEP631, 711, 801, 1121, 1401, 1601
形 式	FDE
発行者	名 称 室内機配線図（WIRING） 長谷川 図 番 PFA003Z066
030327	訂 符 業 別 1/1