










- | | | | | |
|-------|------|-----|-----|------|
| SW9-1 | OFF | OFF | ON | ON |
| SW9-2 | OFF | ON | OFF | ON |
| 昇降長 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 4.0 |
| パネル | 2m対応 | | | 4m対応 |

Val	バリスタ
C	ヒューズ
ConA~Z	コネクタ(ロ印)
XR1	通電出力 (DC12V出力)
XR2	駆動出力 (DC12V出力)
XR3	サーモON出力 (DC12V出力)
XR4	ワークON出力 (DC12V出力)
XR5	遠隔操作入力 (無電圧接点)
H	補用ヒータ
52H	用電磁接触器
26	H用バimetalsスイッチ
Tf	H用温度ヒューズ
T8	端子台(○印)
< 印	ファストン端子
I/F	ワイヤレスインターフェイス
LED1	運転表示灯(緑)
LED2	点検/タイマー表示灯(黄)

SW4	室外機1の位	
SW5-1	ON OFF	運転入力 「反転」無効 「運転」停止
SW5-2	ON OFF	設定温度+3℃ 通常
SW5-3	ON OFF	ドレンモータON ドレンモータOFF
SW6	機種切換	
SW9-1,2	吸込フィル自動昇降3秒の設定	
J1	高低圧制御切換	
J2	LM4位置制御	
J3	モータOFF時ファン制御	
J4	フィルタサイン	
J5	運転許可禁止切換	
Tr1	トランス	
LED・R	表示灯（赤—点検表示）	
LED・G	表示灯（緑—マイコン正常表示）	

Val	バラスト
C	ヒューズ
FnA~Z	コネクタ(口印)
XR1	運転出力 (DC12V出力)
XR2	暖房出力 (DC12V出力)
XR3	ウォーム出力 (DC12V出力)
XR4	点検出力 (DC12V出力)
XR5	遠方操作入力 (無電圧接点)
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
26	H用バイメタルスイッチ
Tf	H用温度ヒューズ
TB	端子台(○印)
△印	ファストン端子
I/F	ワイヤレスインターフェース
LED1	運転表示灯(緑)
LED2	点検/タイマー表示灯(黄)

SW9-1	OFF	OFF	ON	ON
SW9-2	OFF	ON	OFF	ON
昇降長	1.3	1.6	2.0	4.0
パネル	2m対応			4m対応

適用機種 GHTP140HDS			
形式 GHTワイヤレス(ラクリーナ)			
発行者 北川	名 称 室内機配線図(WIRING)		
02 130	図 番 PJA002Z504	計 符 	業 別 1/1