




記 号	名 称
CFo1~3	FMo1~3用コンデンサ
CH	クランクケースヒータ
CM	圧縮用電動機
Cn	コネクタ(ロ印)
CS	操作スイッチ
FMi	室内送風用電動機
FMo1~3	室外送風用電動機
FR, FS	ヒューズ
RL	点検表示灯
★Tf	H用温度ヒューズ
23	サーモスタット
★26	H用バイメタルスイッチ
49C	CM用インターナルサーモスタット
49Fo1~3	FMo1~3用インターナルサーモスタット
51C1,2	CM用过電流継電器
51Fi	FMi用过電流継電器
52C	CM用電磁接触器
★52H	ヒータ用電磁接触器
52Fi	FMi用電磁接触器
52Fo	FMo1~3用電磁接触器
63H	高圧圧力開閉器

- 記事 1. 記号欄★印の表示のあるものは、現地組込みのオプション部品を示します。
2. □: □内は室外ユニット部を示します。
3. - - - は現地配線を示します。
4. 室内外接続配線の太さと本数
2mm² × 3本
5. 暖房用電気ヒータを組込む場合
1) 52Hのコイルを端子⑫ ⑬間に接続してください。
2) 電気ヒータの保護回路(26, Tf)を端子⑭ ⑮間に接続してください。
6. 温水、蒸気ヒータを組込む場合
端子⑭ ⑮間を短絡し、20H(通電時間)のコイルを端子⑫ ⑬間に接続してください。

適用機種	
形 式	ASP400
発行者	名 称
北川	配 線 図
図 番	訂 符 業 別
020419	PAB000Z769
	1/1