






電 源
3相 200V 50/60Hz

主回路 RST

PU180EE2-ST,SD(多室個別制御)の場合



PU145EE2-ST,SDの場合
(下記以外は、PU180EE2-ST,SDに同じ)



記号説明

コンデンシングユニット

49F1~8 FM用インターナショナルサーモスタット
S1C1.2 CM用過電流継電器
S2C1.2 CM用電磁接触器
S2F FM用電磁接触器
S2X1~22 電磁継電器
63DPH1~3 高圧圧力開閉器
63DPL1~3 低圧圧力開閉器
CF1~8 FM用コンデンサ
CH1.2 クラフケースヒータ
CM1.2 圧縮機用電動機
CNI~K コネクタ
FC1.2 ファンコントローラ基板
FM1~8 減圧器送風用電動機
FR,FT 操作回路ヒューズ(5A)
PCB プリント基板
RL1~4 異常表示ランプ(アカ)
RY1 ロータリオンソレノイド
S1.2 圧縮機運転・停止スイッチ
SA 運転・停止スイッチ
SV1 液パイパス用電磁弁
SV2 均油用電磁弁
T1 油戻しタイマ
T2 始動遅延タイマ
T3 ショートサイクル防止タイマ

THM1.2 サーミスタ
TR1.2 トランス

リモートコントローラ(RCB-SM)

SR1 運転・停止スイッチ
SR2 ポンプダウンスイッチ
GL1.2 運転表示ランプ(ミドリ)
GL3 油戻し停止中表示ランプ(ミドリ)
RL1~4 異常表示ランプ(アカ)
OL デフロスト表示ランプ(ダイダイ)
※ 突き合わせ端子

ユニットクーラ

20S 液ライン電磁弁
49FE1~4 FE1~4用インターナショナルサーモスタット
FE1~4 ユニットクーラファンモータ

リモートコントローラ(PU-LEA)

21 タイマ(設定時間5分)
23 デジタルサーモスタット
S2FE 冷却器ファンモータ用電磁接触器
S2H1.2 デフロストヒータ用電磁接触器
S2XA 補助電磁継電器
S2XD デフロスト用補助電磁継電器
GL 運転表示ランプ(ミドリ)
OL 霜取表示ランプ(ダイダイ)
RL 高温異常表示ランプ(アカ)
SR1 運転・停止スイッチ
SR2 ポンプダウンスイッチ
T デフロストタイマ

客先手配品

23H 高温異常サーモスタット


記事1. PU145EE2-SD,PU180EE2-SDの場合は1,2系統のみの回路となります。

2. ◎印はコンデンシングユニット端子,◇印はユニットクーラ端子,⊗印はリモートコントローラ(PU-LEA)端子を示します。

3. 配線の実線部分は本機組込配線済を示します。破線は現地手配配線を示します。

4. □内は別売のリモートコントローラ(RCB-SM)を示します。

5. リモートコントローラ(PU-LEA)内の※2短絡線(端子台⑩~⑫,⑦~③)間)を必ず短絡してください。



訂 符 MARK		訂 番 REV. NO.		年 月 日 DATE		点 検 CHKD		名 称 電気回路図 DIAGRAM, SCHEMATIC		尺 寸 SCALE		形 式 MODEL		部 番 NEXT ASSY		特 配 ST. DISTR.	
認 可 APPD		検 図 CHKD		製 図 DRAWN		市 橋		図 種 DWG NO.		品 別 SUFFIX		訂 符 REV. MARK		葉 別 PAGE		標 準 ST. DISTR.	
								ZLAF000Z734						2/2		XX	