


電 源
3相 200V 50/60Hz



記 号 説 明

CM	圧縮機用電動機
FM	凝縮器送風用電動機
51C	過電流継電器 (CM用)
52C	電磁接触器 (CM用)
52X1	補助リレー (警報用)
52X2	補助リレー (FM制御用)
52X3	補助リレー (タイマ用)
T	タイマ (3分)
CF	コンデンサ (FM用)
RP	逆転防止リレー
63DP	高低圧圧カス イ ッ チ (保護用)
63HP	高圧圧カス イ ッ チ (FM制御用)
SV1	電磁弁 (液インジェクション用)
SV2	電磁弁 (液バイパス用)
CH	クランクケースヒータ
23C	サーモスタット (コンプレッサ用)
23TD	サーモスタット (吐出管用)
F1,2	ヒューズ (操作回路用)
TB	端子台
CNA~H	コネクタ
SH	閉端接続子
SW	運転ス イ ッ チ (客先手配)
23	サーモスタット (客先手配)
RL	表示灯 (赤) (客先手配)
SV3	電磁弁 (液管用) (客先手配)

適用機種

HCA06R
HCA08R
HCA08R-D

- 注1. サーモスタット (庫内用)を使用する場合は端子台13端子と14端子間に0.75mm²以上の絶縁電線で破線のように配線してください。
2. 液管用電磁弁 (SV3)は端子台12端子と15端子間に破線のように配線してください。
3. 運転ス イ ッ チを使用する場合は端子台9端子と11端子間 及び 端子台10端子と12端子間の短絡線を取り外し、0.75mm²以上の絶縁電線で破線のように配線してください。
4. 表示灯は端子台12端子と16端子間に破線のように配線してください。

形式追加		931129		森下		名称 電気回路図		CAD	
訂 符		訂 番		年 月 日		点 検		REV. MARK	
MARK		REV. NO.		DATE		CHKD		PAGE	
認可 APPD		検図 CHKD		製図 DRAWN		図 番 DWG NO.		品 別	
水 流		森 下		池 田		921015		ZLJA000Z084~	
								1/1	
								XX	