


電 源
3相 200V 50/60Hz



記 号 説 明

CM	圧縮機用電動機
FM	凝縮器送風用電動機
51C1	モータプロテクタ(ドーム用)
51C2	モータプロテクタ(BOX用)
52C	電磁接触器(CM用)
52X1	補助リレー(警報用)
52X2	補助リレー(FM制御用)
52X3	補助リレー(タイマ用)
T	タイマ(3分)
CF	コンデンサ(FM用)
RP	逆転防止リレー
63DP	高低圧圧カスイッチ(保護用)
63HP	高圧圧カスイッチ(FM制御用)
SV1	電磁弁(液インジェクション用)
SV2	電磁弁(液バイパス用)
CH	クランクケースヒータ
23TD	サーモスタット(吐出管用)
F1,2	ヒューズ(操作回路用)
TB	端子台
CNA~H	コネクタ
SW	運転スイッチ(客先手配)
23	サーモスタット(客先手配)
RL	表示灯(赤)(客先手配)
SV3	電磁弁(液管用)(客先手配)

- 注1. サーモスタット(車内用)を使用する場合は端子台13端子と14端子間に0.75mm²以上の絶縁電線で破線のように配線してください。
2. 液管用電磁弁(SV3)は端子台12端子と15端子間に破線のように配線してください。
3. 運転スイッチを使用する場合はヒューズ端子と端子台11端子及びヒューズ端子と端子台12端子間の短絡線を取り外し、0.75mm²以上の絶縁電線で破線のように配線してください。
4. 表示灯は端子台12端子と16端子間に破線のように配線してください。

適用機種

HCA11R
HCA11R-D

形式追加		尺 寸 SCALE		形 式 MODEL		製 図 番 NEXT ASSY		特 別 配 布 先	
計 符 MARK		訂 正 番 REV. NO.		年 月 日 DATE		点 検 CHKD		1	
認 可 APPD		検 図 CHKD		製 図 DRAWN		名 称 NAME		2	
水 流		森 下		池 田		電 気 回 路 図		3	
						DIAGRAM, SCHEMATIC		4	
						図 種 図 番 DWG NO.		5	
						品 別 SUFFIX		6	
						訂 入 符 REV. MARK		7	
						製 別 標 準 配 布 PAGE		8	
						1/1		9	
						ZLJA000Z087		A3	