


4.6 電気配線図

SFH8WP4

電源
3相 200V
50/60Hz



記号説明

記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称
CM	圧 縮 機 用 電 動 機	PWB2	操 作 用 プ リ ン ト 基 板	THCM	シリンダ温度用サーミスタ
OCRC	CM用モータプロテクタ (9A)	HPH	加熱殺菌制御用 2.60 OFF	LED1	冷 却 表 示 ラ ン プ 緑色
AM	かくはん器用電動機 (ミックスタンク用)	HPH	高圧圧力開閉器 1.96 ON MPa	LED2	殺 菌 表 示 ラ ン プ 黄色
DM	かくはん器用電動機 (シリンダ用)	HPP	保 護 用 2.94 OFF	LED3	洗 浄 表 示 ラ ン プ 緑色
MCC	C M 用 電 磁 接 触 器	HPP	高圧圧力開閉器 2.35 ON MPa	LED4	ミックス切れ表示ランプ 黄色
MCDR	D M 逆 転 用 電 磁 接 触 器	CTD	D M 用 電 流 セ ン サ (E 0 2)	LED5	点 検 表 示 ラ ン プ 赤色
MCD	D M 用 電 磁 接 触 器	CTC	C M 用 電 流 セ ン サ (E 0 3)	LED6	モ ニ タ 表 示 ラ ン プ 黄色
AR	補 助 リ レ ー	TB1,2	端 子 台	LED7	硬 さ 設 定 表 示 ラ ン プ 黄色
X1 ~ 8	補 助 リ レ ー	CNA ~ D	コ ネ ク タ	S1	冷 却 ス イ ッ チ
FS	フ ロ ー ト ス イ ッ チ	CN1 ~ 5	コ ネ ク タ	S2	殺 菌 ス イ ッ チ
CS	カ ッ プ ス イ ッ チ	SH	閉 端 接 続 子	S3	洗 浄 ス イ ッ チ
RCA	A M 用 運 転 コ ン デ ン サ	20S	四 方 切 換 電 磁 弁	S4	停 止 ス イ ッ チ
TR	ト ラ ン ス	SVHL	高 低 圧 バ ラ ン ス 用 電 磁 弁	S5	モ ニ タ ス イ ッ チ
F	ヒ ュ ー ズ (3 A)	SVB	ホ ッ ト ガ ス バ イ パ ス 用 電 磁 弁	S6	ア ッ プ ス イ ッ チ
SW1	デ ィ ッ プ ス イ ッ チ	EVC	シ リ ン ダ 用 電 子 膨 脹 弁	S7	ダ ウ ン ス イ ッ チ
PWB1	コ ン ト ロ ー ル 用 プ リ ン ト 基 板	EVT	ミ ッ ク ス タ ン ク 用 電 子 膨 脹 弁	COS	コ ン ト ロ ー ル 電 源 ス イ ッ チ
SM	ス ピ ン ナ モ ー タ	THD	吐 出 管 温 度 用 サ ー ミ ス タ	NF	ノ イ ズ フ ィ ル タ
		THTM	ミ ッ ク ス タ ン ク 温 度 用 サ ー ミ ス タ	FHS	ソ フ ト / シ ェ ー ク 切 換 ス イ ッ チ