



配線用しゃ断器	
形式	容量(A)
P40HKD2	20
P45HKD2	
P50HKD2	
P56HKD3	30

CM	圧縮用電動機
FMo	送風用電動機
52C	CM用電磁接触器
49Fo	FMo用インターナルサーモ
CH	クランクケースヒータ
Cc	CM用コンデンサ
CFo	FMo用コンデンサ
Xo1	補助継電器 (52C用)
Xo2,3,4	補助継電器 (FMo用)
Xo5	補助継電器 (20S用)
Xo6	補助継電器 (SV用)
63Hz	高圧圧力開閉器 (制御)
20S	四方切換電磁弁

SV	バイパス電磁弁 (制御)
F	ヒューズ
LED-R	表示灯 (赤一点検表示)
LED-G	表示灯 (緑マイコン正常表示)
CT	電流センサ
Tho-R	熱交センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-A	吸込空気センサ
Tro	トランス
Vao	バリスタ
CnA~Z	コネクタ (口印)
TB	端子台 (口印)
△印	ファストン端子

記事

1. --- は現地配線を示します。
2. 室内外接続線太さと本数 2mm² × 3本。

適用機種	FD56HKD3 FD50P45, P50HKD2		
形式	FD56	⊕ ⊖	
発行者	名称	室外機配線図 (WIRING)	
北川	図番	00.712 PCA001Z182	訂 符 業 別
			1/1