



配線用しゃ断器	
形式	容量(A)
P40HD2	15
P45HD2	
P50HD2	
P56HD3	20

CM	圧縮用電動機
FMo	送風用電動機
52C	CM用電磁接触器
49Fo	FMo用インターナルサーモ
CH	クランクケースヒータ
CFo	FMo用コンデンサ
Xo1	補助継電器(52C用)
Xo2,3,4	補助継電器(FMo用)
Xo5	補助継電器(20S用)
Xo6	補助継電器(SV用)
63Hz	高圧圧力開閉器(制御)
20S	四方切換電磁弁
SV	バイパス電磁弁(制御)

F	ヒューズ
LED-R	表示灯(赤-点検表示)
LED-G	表示灯(緑-マイコン正常表示)
CT	電流センサ
Tho-R	熱交センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-A	吸込空気センサ
Tro	トランス
Vao	バリスタ
CnA~Z	コネクタ(口印)
TB	端子台(○印)
◁ 印	ファストン端子

記事

1. - - - は現地配線を示します。
2. 室内外接続線太さと本数 2mm<sup>2</sup> × 3本。

適用機種	FDSP56HD3 FDSP40, P45, P50HD2		
形式	FDSP	⊕ ⊖	
発行者	名称	室外機配線図(WIRING)	
北川	図番	00.712 PCA001Z179	訂 符 業 別
			1/1