

◎本説明書は「熱源機と組合工事仕様」について示したもので
◎据付される前にこの据付説明書をよくお読みいただき、指示通り据付工事を行ってください。

安全上のご注意

●据付工事は、この「安全上のご注意」をよくお読みの上確実に行ってください。

●ここで示した注意事項は△警告、△注意に区分していますが、誤った据付をした時に死亡や重傷などの重大な結果に結び付く可能性が大きいものを持った△警告の欄にまとめて記載しています。しかし△注意の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

●ここで使われる「回路号」の意味は右のとおりです。□絶対に行わない □必ず指示に従い行う

●据付工事完了後、試運転を行いつつ異常がないことを確認するとともに取扱説明書にそってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。また、この据付説明書は取扱説明書と共にお客様へ保管いただくようお願いしてくださ。

△警 告

●据付は、お買い上げの販売店又は専門業者に依頼する。

○自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災、熱源機の落下によるケガの原因になります。

●据付工事は、据付説明書に従って確実に行う。

○据付工事の不備があると破裂、ケガの原因となり、また水漏れや感電、火災の原因になります。

●設置工事部品は必ず付属品及び指定の部品を使用する。

○当社指定の部品を使用しないと、熱源機落下・転倒、水漏れや、火災、感電、冷媒漏れの原因になります。

●扉内に据え付ける場合は、万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策を行う。

○酸欠や冷媒が火気にふれる有害ガスの発生や火災の原因となります。詳しくは本章「2-3 屋内設置の設置要領」をお読みください。

●設置・修理・移設・廃棄をする際は、消火器と当社指定の冷媒漏えい検知器を携行し、冷媒漏えいがないことを確認しながら作業を行なう。

○冷媒が漏えいした場合、酸欠の原因となります。また冷媒が火気にふれる有害ガスの発生や火災の原因となります。もう1つ火の火を消す、すみやかにその場を離れて、濃度がかかるまで近づかないでください。

●サービス作業時熱源機周辺を火気厳禁とする。ろ過付作業時のハーネスを除き、据付工事、サービス作業時は熱源機周囲にスタートなどの燃焼器具を持ち込まないでください。冷媒が漏れ、冷媒が火気にふれる有害ガスの発生や火災の原因となります。

●熱源機を屋内に設置する場合は熱源機搬入前に「2-3 屋内設置時の設置要領」にしたがって換気装置を設置する。酸欠や冷媒が火気にふれる有害ガスや火災の原因となります。

●据付工事完了後、冷媒ガスが漏れないことを確認する。

○冷媒が漏えいして限界濃度を超えると酸欠事故に繋がるおそれがあります。

●熱源機を搬入する際は重量と適合したリフートを熱源機の所定位置に掛けて行う。

○また横構成しないよう固定し、確実に4点支持で実施する。

○3点支持など吊り方で不備があると熱源機が落下し、死亡や重傷の原因になります。

●熱源機吊り上げ作業は玉掛け有資格者が行う。

○熱源機吊り上げ作業は荷物が落し、人身事故に繋がる危険性があります。

●熱源機吊り上げ時は荷物の下に入らない。

○吊り下げたとき、死亡、もしくは重傷な負傷を負う危険がありますので、吊り下げ下には立らないでください。

○20kg以上の製品の運搬は2人以上で行う。

●熱源機の搬入は、満水時の重さに十分耐える所に確実に行う。

○強度不足している場合は、熱源機の転倒・落下等により、ケガの原因になります。

●リモコンは、重量に十分耐える所に据え付ける。

○強度不足や取り付ける所に据え付け。

●台風などの強風、地震に備え、熱源機には所定の据付工事を行い、必ず基礎ボルトで固定する。

○据付工事に不備があると、転倒などによる事故の原因になります。

●電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」「内規規程」及び据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する。

○電源線容量不足や施工不備があると感電、火災の原因になります。

●元電源を切った後に電気工事を行う。

○感電、故障や動作不良の原因になります。

●電源配線は、電流容量、規格に適合した配線により工事をする。

○適合以外の配線を使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。

○接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災の原因になります。

●据付は、お買い上げの販売店又は専門業者に依頼する。

○自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災、熱源機の落下によるケガの原因になります。

●据付工事は、据付説明書に従って確実に行う。

○据付工事の不備があると破裂、ケガの原因となり、また水漏れや感電、火災の原因になります。

●設置工事部品は必ず付属品及び指定の部品を使用する。

○当社指定の部品を使用しないと、熱源機落下・転倒、水漏れや、火災、感電、冷媒漏れの原因になります。

●扉内に据え付ける場合は、万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策を行う。

○酸欠や冷媒が火気にふれる有害ガスの発生や火災の原因となります。詳しくは本章「2-3 屋内設置の設置要領」をお読みください。

●設置・修理・移設・廃棄をする際は、消火器と当社指定の冷媒漏えい検知器を携行し、冷媒漏えいがないことを確認しながら作業を行なう。

○冷媒が漏えいした場合、酸欠の原因となります。また冷媒が火気にふれる有害ガスの発生や火災の原因となります。もう1つ火の火を消す、すみやかにその場を離れて、濃度がかかるまで近づかないでください。

●サービス作業時熱源機周辺を火気厳禁とする。ろ過付作業時のハーネスを除き、据付工事、サービス作業時は熱源機周囲にスタートなどの燃焼器具を持ち込まないでください。冷媒が漏れ、冷媒が火気にふれる有害ガスの発生や火災の原因となります。

●熱源機を屋内に設置する場合は熱源機搬入前に「2-3 屋内設置時の設置要領」にしたがって換気装置を設置する。酸欠や冷媒が火気にふれる有害ガスや火災の原因となります。

●据付工事完了後、冷媒ガスが漏れないことを確認する。

○冷媒が漏えいして限界濃度を超えると酸欠事故に繋がるおそれがあります。

●熱源機を搬入する際は重量と適合したリフートを熱源機の所定位置に掛けて行う。

○また横構成しないよう固定し、確実に4点支持で実施する。

○3点支持など吊り方で不備があると熱源機が落下し、死亡や重傷の原因になります。

●熱源機吊り上げ作業は玉掛け有資格者が行う。

○熱源機吊り上げ作業は荷物が落し、人身事故に繋がる危険性があります。

●吊り下げたとき、死亡、もしくは重傷な負傷を負う危険がありますので、吊り下げ下には立らないでください。

●20kg以上の製品の運搬は2人以上で行う。

●熱源機の搬入は、満水時の重さに十分耐える所に確実に行う。

○強度不足している場合は、熱源機の転倒・落下等により、ケガの原因になります。

●リモコンは、重量に十分耐える所に据え付け。

○強度不足や取り付ける所に据え付け。

●台風などの強風、地震に備え、熱源機には所定の据付工事を行い、必ず基礎ボルトで固定する。

○据付工事に不備があると、転倒などによる事故の原因になります。

●電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」「内規規程」及び据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する。

○電源線容量不足や施工不備があると感電、火災の原因になります。

●元電源を切った後に電気工事を行う。

○感電、故障や動作不良の原因になります。

●電源配線は、電流容量、規格に適合した配線により工事をする。

○適合以外の配線を使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。

○接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災の原因になります。

●据付は、お買い上げの販売店又は専門業者に依頼する。

○自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災、熱源機の落下によるケガの原因になります。

●据付工事は、据付説明書に従って確実に行う。

○据付工事の不備があると破裂、ケガの原因となり、また水漏れや感電、火災の原因になります。

●設置工事部品は必ず付属品及び指定の部品を使用する。

○当社指定の部品を使用しないと、熱源機落下・転倒、水漏れや、火災、感電、冷媒漏れの原因になります。

●扉内に据え付ける場合は、万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策を行う。

○酸欠や冷媒が火気にふれる有害ガスの発生や火災の原因となります。詳しくは本章「2-3 屋内設置の設置要領」をお読みください。

●設置・修理・移設・廃棄をする際は、消火器と当社指定の冷媒漏えい検知器を携行し、冷媒漏えいがないことを確認しながら作業を行なう。

○冷媒が漏えいした場合、酸欠の原因となります。また冷媒が火気にふれる有害ガスの発生や火災の原因となります。もう1つ火の火を消す、すみやかにその場を離れて、濃度がかかるまで近づかないでください。

●サービス作業時熱源機周辺を火気厳禁とする。ろ過付作業時のハーネスを除き、据付工事、サービス作業時は熱源機周囲にスタートなどの燃焼器具を持ち込まないでください。冷媒が漏れ、冷媒が火気にふれる有害ガスの発生や火災の原因となります。

●熱源機を屋内に設置する場合は熱源機搬入前に「2-3 屋内設置時の設置要領」にしたがって換気装置を設置する。酸欠や冷媒が火気にふれる有害ガスや火災の原因となります。

●据付工事完了後、冷媒ガスが漏れないことを確認する。

○冷媒が漏えいして限界濃度を超えると酸欠事故に繋がるおそれがあります。

●熱源機を搬入する際は重量と適合したリフートを熱源機の所定位置に掛けて行う。

○また横構成しないよう固定し、確実に4点支持で実施する。

○3点支持など吊り方で不備があると熱源機が落下し、死亡や重傷の原因になります。

●熱源機吊り上げ作業は玉掛け有資格者が行う。

○熱源機吊り上げ作業は荷物が落し、人身事故に繋がる危険性があります。

●吊り下げたとき、死亡、もしくは重傷な負傷を負う危険がありますので、吊り下げ下には立らないでください。

●20kg以上の製品の運搬は2人以上で行う。

●熱源機の搬入は、満水時の重さに十分耐える所に確実に行う。

○強度不足している場合は、熱源機の転倒・落下等により、ケガの原因になります。

●リモコンは、重量に十分耐える所に据え付け。

○強度不足や取り付ける所に据え付け。

●台風などの強風、地震に備え、熱源機には所定の据付工事を行い、必ず基礎ボルトで固定する。

○据付工事に不備があると、転倒などによる事故の原因になります。

●電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」「内規規程」及び据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する。

○電源線容量不足や施工不備があると感電、火災の原因になります。

●元電源を切った後に電気工事を行う。

○感電、故障や動作不良の原因になります。

●電源配線は、電流容量、規格に適合した配線により工事をする。

○適合以外の配線を使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。

○接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災の原因になります。

●据付は、お買い上げの販売店又は専門業者に依頼する。

○自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災、熱源機の落下によるケガの原因になります。

●据付工事は、据付説明書に従って確実に行う。


○据付工事の不備があると破裂、ケガの原因となり、また水漏れや感電、火災の原因になります。

●設置工事部品は必ず付属品及び指定の部品を使用する。

○当社指定の部品を使用しないと、熱源機落下・転倒、水漏れや、火災、感電、冷媒漏れの原因になります。

●扉内に据え付ける場合は、万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策を行う。

○酸欠や冷媒が火気にふれる有害ガスの発生や火災の原因となります。詳しくは本章「2-3 屋内設置の設置要領」をお読みください。




(※)熱源機の後面(配管接続口側)を向かい合わせる場合は、熱源機間に1000mm以上のサービススペースを確保してください。

2-3. 屋内設置時の設置要領

- 熱源機周囲に仕切や窓等、屋内に冷媒が滞留する場所がないようにしてください。
- 2か所以上の出入口を設け、少なくとも一つの出入口は避難上支障のない場所を通って屋外に通じる位置に設けてください。
- 屋内に設けられる開口部(窓、換気口など)は避難通路又は地下室への通路及び階段に面して設けないでください。
- 一時間当たりの換気は380を設置空間の換気容積で除した回数以上の換気能力を有し、換気装置の風量は以下の式を満たす風量としてください。

	単位	計算式	計算例
①	m		3.5
②	m		2.0
③	m ²		50
④	m ³	①×③	3.5×50 = 175
⑤	回/h	380÷④	380÷175 = 2.17
⑥	m ³	(①+②)×③	(3.5+2.0)×50 = 275
⑦	m ³ /h	⑤×⑥	2.17×275 = 597
⑧	m ³ /h	⑧≥⑦	300+300 ≥ 597

※1以下の場合、1として計算する。



上記換気風量の計算結果をサービスパネルの裏側にある「屋内設置時の換気装置チェックリスト」に記入してください。

●換気装置1台当たりの換気風量は上記で求めた換気風量を換気装置台数で算分してください。

●機械換気装置は機器室外部の適切な位置で発停できるようにしてください。換気装置は関係者以外が操作することのない位置に設置してください。

●換気装置の給気ダクト、排気ダクトは下記にしたがって設置してください。

・給気ダクト・排気ダクトは不燃材で作成してください。

・給気ダクト・排気ダクトの内面は通風の障害とならない構造とし、ダクトの最小断面積は排気量に応じた十分な大きさとしてください。

・排気ダクトは、燃焼装置を有する火気設備の排気ダクトとは別に設けてください。

・給気口は床面から300mm以下の高さとなるよう可能な限り低い位置に設けてください。

・給気口と排気口との距離は、部屋の四隅等、十分離れた位置に設けてください。

また、排気が屋内へ再循環しないよう、給気ダクトの入口は排気ダクトの出口から十分に離れた位置に設けてください。

・排気は、屋外及び広い屋内空間など、漏えいした冷媒を希釈するのに十分な空気のあるところに排気してください。

3. 热源機の搬入・据付

△警告 热源機にロープ掛けを行い、搬入する場合は必ず热源機の重心のずれを考慮する。

热源機が安定を失って落する恐れがあります。

3-1. 搬入


●搬入経路を決めて、梱包のまま据付位置まで搬入ください。

●吊上げる場合、热源機を傷つけないように当て布などで保護し2本の布製ロープにて吊上げてください。

お願ひ

(ア)ロープは必ず热源機の固定脚の角部を通してください。


(イ)热源機とロープの接触面は板、当布を沿えて傷つかないようにしてください。



3-2. 热源機据付時の注意

(1) アンカーボルト位置

●アンカーボルト(M10)を4個使用して热源機の固定脚を必ず固定してください。ボルトの出代は20mmが最適です。



(2) 基礎

●振動・騒音が発生しない、基礎強度・水平度を確認して設置ください。
●基礎は上図にあります斜線部以上の範囲(热源機の固定脚前面以上)の大きさとしてください。
●基礎は上図にあります通り热源機の横方向(幅1350mmの方向)にしてください。

(3) 防振ゴム

●防振ゴムの取付けは热源機の固定脚全面で受けける大きさとしてください。(右図を参照ください)。

お願い
(ア)热源機固定脚の下部全面が接地するように防振ゴムを設置ください。
(イ)热源機固定脚の下部が防振ゴムより出ている一部のみの設置はしないでください。

(4) 積雪が予想される地域の対応

積雪が予想される地域では、吸入口、吹出口や底板下部が積雪しないよう下記のような対策を行ってください。


- ①積雪面より床板が高くなるよう热源機を架台の上に設置してください。
- ②吹出口に防雪フード(別売品)を取り付けてください。
- ③軒下に設置するか、雪除け屋根(現地手配)を取り付けてください。

※蓄熱槽等、別売部品の搬入・据付方法は別売部品同梱の説明書をご覧ください。

4. 水配管工事

4-1. 水配管工事

4-1.1 一般事項



(i) 水配管における留意事項

- 下記に留意して設計・施工ください。(図中①～⑪の説明)
- ①ユニオン継手 機器の交換ができるように必ず付ける。
 - ②フレキシブルジョイント 振動の伝搬を防止するため付ける。
 - ③水圧計 運転状態の確認、流量調整のため必ず付けてください。
 - ④温度計 能力チェック、運転監視のために付ける。
 - ⑤空気抜き弁 配管中の空気を抜く弁を設ける。空気が溜まる危険のあるところには必ず付ける。
 - ⑥バルブ 熱交換器の洗浄、熱源機のリニューアル入れ替えなどのサービスのために必ず付ける。
 - ⑦ストレーナ 熱源機に異物が入らないように20メッシュ以上のストレーナを熱源機直近部に付ける。
 - ⑧排水弁 サービス時などに水が抜けるように排水弁を付ける。
 - ⑨水配管 配管中の空気抜きがやりやすい配管とし、断熱工事を十分に行うこと。
 - ⑩トレーン配管 熱源機のトレーン配管は冬期のトレーン水凍結防止のため出来るだけ配管勾配を大きくとり、水平部の距離を短くすること。
 - ⑪凍結防止ヒータ 周囲温度が0℃以下になると、凍結により機器や配管が破損する恐れがあります。
 - ⑫循環ポンプ 現地施工の温水配管、ドレン排水管に凍結防止ヒータを取り付け、凍結防止工事を行ってください。
 - ⑬循環ポンプ この製品はポンプを内蔵しておりません。温水循環のために現地にて設置してください。
 - ⑭熱源機はポンプの吐出側となるようにしてください。また、必要に応じて流量調整用のバルブを設けてください。
 - ・温水配管の出入口を間違えないようにしてください。
 - ・安定した運転をするためには、水温および流量が急変しないように温水を熱源機に供給してください。
 - ・出入口にはユニオン継手を設け、サービス性を考慮してください。
 - ・温水配管の出入口に温度計を設けておくと運転状態を確認することができます。
 - ・温水配管の熱損失を防ぎ、配管表面への結露を防止するため断熱工事をしてください。
 - ・固体振動防止のため、配管にはフレキシブルジョイントを設け、振動が配管に伝わらないようにしてください。
 - ・フレキシブルジョイントは曲げに弱いので、パイプを支持するなど、パイプ荷重を十分検討して設置してください。
 - ・配管には適宜吊り具を付けて、温水配管の出入口に荷重がかからないようにしてください。
 - ・温水配管には水抜きが出来るように水抜きバルブを設置してください。外気温度が0℃以下の環境で電源供給が停止されるおそれのある場合は水を抜いてください。
 - ・熱源機を複数台設置する場合は水配管はリバースリターンとし、各熱源機への流量が均一になるようにしてください。
 - ・熱源機に水撃が加わらないように施工してください。

(ii) 腐食に対するご注意

①水質

温水の水質が問題ないかを事前にチェックしておくことが大切です。

循環水および補給水の水質は「4-2. 水質基準」内でご使用ください。

②水内の異物

水内に砂や小石等の固形物、腐食生成物等の浮遊懸濁物が存在すると、水流によって熱交換器伝熱面が直接に衝撃を受け、局部的に腐食を生じることがあります。これらの異物による腐食を防止するため熱源機の入口部には必ず清浄可能なストレーナ(20メッシュ以上)を設け異物を除去してください。

③異種金属の接続

金属の種類によっては、異種金属を直接接続すると接触部に腐食を生じます。


下記を参照し、異種金属の接続により腐食が生じる組合せの場合は、両金属間に非導伝性の物質(非金属の絶縁フランジ等)熱源機の温水出入口材質を挟むなどして、腐食が発生しないよう処理を施してください。

熱源機出入口配管: ステンレス鋼

- 接触による腐食が
発生しない組合せ
- ①ステンレス鋼 (SUS304, SUS316)
 - ②青銅および黄銅
 - ③銅

④水配管内の溶在酸素防止

- 蓄熱槽やクッションタンクなどを水配管に設けるシステムでは、タンクへ戻す水配管は下図に示すように水中下に入れて、空気の泡ができないように施工してください。水中の溶存酸素が増加すると、水側熱交換器及び水配管の腐食が促進されます。



⑤その他


- 1) 配管は、空気の漏入や水の漏えいがないようにすること。とくに吸込側に空気の漏入があると循環ポンプ性能が低下するとともに騒音の原因となる。
- 2) 配管の漏れチェックは、必ず水張り前にガス圧にて実施してください。
- 特にうつ付け箇所は、水張り後の修復が難しいため、水張り前に確実に漏れがないことを確認してください。
- 3) 冬期の運転休止時に水配管が凍結することのないよう考慮すること。

(iii) 配管勾配と空気抜き弁(出口配管)

運転時には温水が高温となるため水中に溶けている空気が気泡化して出口配管より吐き出されます。

配管中に空気がたまると水回路の抵抗が増加し、流量が極端に減少するため出口配管に下り配管がある場合には自動空気抜き弁を設ける必要があります。

配管中に空気だまりができるないように空気弁に向かって1/200以上の上り勾配をつけると共に、空気がたまる可能性がある部分には必ず自動空気抜き弁を設ける。取付例を下図に示す。




(iv) 管の伸縮

- ①配管の温度が変化すると管の長さおよび直径が伸縮する。一般に管径の変化は余り問題とならないが配管距離の長い直管においては管の長さの伸縮差が大きくなり、配管に無理な力が働くことになる。
- このため、不良の継手や配管の接合部から重大な水漏れが生じる危険がある。
- 通常の配管施工では配管経路にある程度の弾力性があるから、これにより伸縮を緩和できることが多いが、例えば直線部分が短い場合でも膨張に対して適当な配管の逃げを考慮し、伸縮が自在になるように配管すること。
- ②配管の直線部分が長い場合、伸縮接手（伸縮曲管）を入れる。（一般的には直管部で30mおきに取付ける。）
- ③横引主管は自由に動き得るように金具またはローラー金物を入れる。

管 径	20A	32A.40A	50A.65A
支持金具取付間隔	1.8	2.0	3.0

4-1.2 ストレーナの取付け

- 入口配管には必ず清掃可能なストレーナ（現地手配：20メッシュ以上）を設け、ボルトや石類等の異物が水側熱交換器に入らないようにお願いします。<下図参照>
- ストレーナの設置がない場合やメッシュが粗い場合は、異物が入り凍結破損の原因となります。
- 出入口配管には、サービス時等に水側熱交換器内の水が抜けるよう、排水弁（ドレンバルブ）を設けてください。
- 熱源機の入口配管部とは別に、循環ポンプ配管入口近くにも清掃可能なストレーナを取り付けてください。
- 機内に排水弁やエア抜き弁はありませんので、機内にエアがたまりこまないように出入口配管にはエア抜き弁を取り付けてください。また入口配管には排水弁を取り付けてください。



4-1.3 循環水流量

熱源機の許容最小水量を下回る運転を行なうとプレート式熱交換器が凍結し、凍結パンクに至る場合がありますので、必ず熱源機の許容水量範囲でご使用ください。ストレーナの詰まり、エアがみ、循環ポンプ不良などによる水量減少がないか点検してください。熱源機に水を供給していることがわかるように、温度計や圧力計を設置してください。熱源機に供給される水量が熱源機の許容最小流量を下回らないように管理するようお願いします。また、上記水量を確保しても、一次側にバイパス回路が設けてあり、軽負荷時に水量が減少する場合は、圧縮機の頻繁な発停や凍結異常などトラブルの原因となることがあります。循環水量は一定流量でご使用いただきますようお願いします。

4-1.4 凍結異常停止時の処置

- 凍結異常により停止した場合には、プレート式熱交換器の凍結が生じている場合がありますので、必ず原因を取り除いた後に運転を再開してください。原因を取り除く前に運転を再開するとプレート式熱交換器を閉鎖させ、氷を融解させることができなくなるだけでなく、繰り返し凍結によりプレート式熱交換器が破損し、冷媒洩れ事故や冷媒回路への水浸入事故に繋がります。

9

10

4-1.8 循環ポンプ残留運動について


- 本熱源機は停止時の急激な温度変化を防止するため、熱源機停止後5分間の循環ポンプ残留運動が必要です。
- (a) 循環ポンプが本熱源機の循環ポンプ運動出力CNG2にて制御されている場合
残留運動制御は、すでに組み込まれています。
 - (b) 循環ポンプが別盤にて制御されている場合
熱源機「停止」後5分間の循環ポンプ残留運動をお願いします。

4-1.9 凍結防止運動について

- 本熱源機は冬季、夜間など循環ポンプの停止している場合に水熱交換器（プレート熱交換器）の凍結防止のために、循環ポンプを補助運動させる機能を標準装備していますので、ご使用ください。
- (a) 下記条件のどちらかが成立した場合、循環ポンプ運動出力を「ON」して循環ポンプ運動します。
 - ・入口水温または出口水温が3℃未満
 - ・外気温3℃未満で10分継続
 - (b) 下記条件すべて成立した場合、循環ポンプ運動出力を「OFF」して循環ポンプ停止します。
 - ・入口水温および出口水温が5℃を超えた場合
 - ・外気温5℃以上の場合

4-1.10 水回路内最低保有水量

- 水配管の長さが短いと、回路内の全水量が少なくなるため、圧縮機の運動が頻繁になります。また、除霜運動時に水温が大幅に低下します。安定した運動を行うためには最低保有水量以上の水量が必要です。



全水量が最低保有水量以下になる場合には、別途タンクを設け、水量を確保してください。

なお、バイパス回路がある場合は、バイパス配管回路で最低保有水量を確保してください。

※ 全水量とは

全水量 = 水配管内水量 + 機内保有水量 + 加熱負荷熱交換保有水量

※ 全水量が最低保有水量以下になる場合は以下の容量以上のタンクを設けてください。

タンク容量 = 最低保有水量 - 回路内の全水量

4-1.5 循環ポンプ伝播音の防止

循環ポンプの振動が配管を伝わって室内で音となって表れることがあります。循環ポンプの伝播防止対策として下記のような対策を実施ください。

お願い

- 循環ポンプの吸込・吐出側にフレキシブルジョイントを設ける。
- 循環ポンプの固定には、防振ゴムを使用する。

4-1.6 濁度管理

水に含まれた微小な異物はストレーナを通してプレート式熱交換器に入り、経年にプレート式熱交換器内に付着・堆積します。異物の付着・堆積が進行するとプレート式熱交換器内の水側通路の一部が閉塞し、性能低下や凍結破損の原因となります。

また、異物の付着・堆積は、プレート式熱交換器の孔食の原因となります。

このため、プレート式熱交換器の定期的な洗浄を実施する必要があります。

プレート式熱交換器清掃（薬品洗浄）の目安は5年とされていますが、使用する水が汚れている場合や水温が高い場合、流量が少ない場合は、異物の付着・堆積の進行が速くなります。

日本冷凍空調工業会の水質ガイドラインに従い、水質の管理をお願いします。


5.3.1 水質基準を参照願います。

お願い

- 温水は飲用・食品製造用には直接使用しないでください。直接使用すると健康を害する可能性があります。
- このような場合は、二次熱交換器を水配管システムに設けるなどの対策を施してください。

4-1.7 流量低下

タンク、蓄熱槽などにて、水回路が開放系となる場合には、配管抵抗の他に実揚程（ヘッド）を考慮して、熱源機に必要な循環水量が必ず確保できるように循環ポンプを選定願います。



4-2. 水質基準

日本冷凍空調工業会の水質ガイドラインに従い、水質の管理をお願いします。

冷凍空調水質ガイドライン JRA-GL-02-1994

(単位:pH及び導電率を除き ppm)

項 目	温 水 系		傾 向	
	循環水	補給水	腐食	スケル生成
pH [25℃]	7.0~8.0	7.0~8.0	○	○
電気導電率 (mS/m) (25℃) {μS/cm} (25℃) ⁽¹⁾	30以下 [300以下]	30以下 [300以下]	○	○
塩化物イオン (mgCl ⁻ /l)	30以下	30以下	○	
硫酸イオン (mgSO ₄ ²⁻ /l)	30以下	30以下	○	○
酸消費量 (pH4.8) (mgCaCO ₃ /l)	50以下	50以下	○	
全硬度 (mgCaCO ₃ /l)	70以下	70以下	○	
カルシウム硬度 (mgCaCO ₃ /l)	50以下	50以下	○	
イオン状シリカ (mgSiO ₂ /l)	30以下	30以下	○	
鉄 (mgFe/l)	1.0以下	0.3以下	○	
銅 (mgCu/l)	1.0以下	0.1以下	○	
硫化物イオン (mgS ²⁻ /l)	検出されないこと	検出されないこと	○	
アンモニウムイオン (mgNH ₄ ⁺ /l)	0.1以下	0.1以下	○	
残留塩素 (mgCl ⁻ /l)	0.1以下	0.3以下	○	
遊離炭素 (mgCO ₂ /l)	0.4以下	4.0以下	○	○
安定度指数	—	—	○	


注意事項

- 項目の名称とその用語の定義及び単位は JIS K 0101 による。なお、{ } 内の単位及び数値は、従来単位によるもので、参考として併記した。
- 欄内の○印は腐食又はスケール生成傾向に関係する因子であることを示す。
- 温度が高い場合(40℃以上)には、一般に腐食性が著しく、特に鉄鋼材料が何の保護皮膜もなしに水と直接触れるようになっている時は、防食薬剤の添加、脱気処理などの有効な防食対策を施すことが望ましい。
- 密閉冷却塔を使用する冷却水系において、閉回路循環水及びその補給水は温水系の、散布水及びその補給水は循環式冷却水系、それぞれ水質基準による。
- 供給・補給される源水は、水道水（上水）、工業水及び地下水とし、純水、中水、軟化処理水などは除く。
- 上記15項目は腐食及びスケール障害の代表的な因子を示したものである。

4-3. 空気抜きと循環流量調整

4-3.1 機内抵抗曲線

熱源機の水圧損失を考慮して、必要な揚程および流量を貯める外部の循環ポンプを選定してください。



4-3.2 空気抜きと循環流量調整の手順

熱源機の試運転前に下記にしたがって水配管内のエア抜きと循環ポンプの流量調整を行ってください。

(a) 水配管の施工確認

水配管の施工完了後は、下記を確認してください。

- ・温水入口・出口の配管接続は正しいですか。(本体のラベル表示と照合してください。)
- ・温水入口配管にストレーナを設けていますか。
- (20メッシュ以上の清掃可能なストレーナを取り付けてください。)
- ・温水配管は仕切弁を設け、水側熱交換器を切離して水抜きができるようになっていますか。
- ・循環ポンプからの水漏れはありませんか。

(b) 循環ポンプの運転と流量調整

①据付工事を完了後、熱源機の電源がOFFとなっていることを確認してください。

②温水配管中に水が満たされていることを確認し、循環ポンプを運転してください。

※熱源機の外部出力(循環ポンプ運転指令)を利用して循環ポンプを運転させている場合は

電気工事を完了後、循環ポンプの試運転機能を使って循環ポンプを運転してください。

熱源機基板のSW3-6をOFF→ONにすると循環ポンプが運転します。

③温水配管内の空気抜きをしてください。

空気抜き弁を開けて温水配管内の空気を抜いてください。

現地配管に設けた空気抜き弁を開けて温水配管内の空気を抜いてください。

④温水配管経路に空気の混入がないことが確認できたら、循環ポンプ前後の圧力とポンプ特性から

循環流量を算出し、お使いになる流量に調整してください。

本製品の使用可能な流量範囲は1.72m³/h~9.00m³/hです。この範囲内であることを確認してください。

⑤循環ポンプ運転中に下記の項目を確認してください。

・循環ポンプの圧力は正常ですか。

・水漏れがないですか。

・温水配管の振動はないですか。

⑥循環ポンプを停止してください。

循環ポンプの試運転機能を使って運転した場合は熱源機基板のSW3-6をON→OFFにすると

循環ポンプが停止します。

(注意)

・熱源機停止中に循環ポンプのみ長時間運転する場合は、循環ポンプの入熱により水温が異常に上昇することがあります。循環流量の調節が終了したら、循環ポンプを停止してください。

(c) 試運転終了後はストレーナを清掃してください。

ストレーナ清掃後、温水配管に水漏れがないことを確認し、再度空気抜きを行ってください。

(d) 残留運転の確認

本製品は循環ポンプの運転出力を備えています。この出力を使用し循環ポンプを制御する場合は、本製品停止後、循環ポンプの残留運転を5分間実施します。

別盤にて循環ポンプの制御を行う場合には残留運転を確実に実施してください。

(e) 別盤による運転、熱源機からの運転出力による運転のいずれの場合でも循環ポンプのインターロックは必ず接続してください。熱源機の運転～循環ポンプ残留運転完了の間は短絡信号を入力してください。

(3.1.6 (4) インターロック配線 参照)

4-4. 断熱

温水配管の熱発散、熱侵入を防ぐとともに管表面に結露させないように断熱工事を施してください。

■配管の保温施工例

公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)記載内容を例としています。

区分	施工箇所	材料および施工順序	施工例			
温水配管	屋外露出	保温仕上げ				
		①保温材 (ロックウールまたは グラスウール)				
		②鉄線				
		③ポリエチレンフィルム				
		④ステンレス鋼板				
保温材の厚さ(配管)※公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編に準拠)						
単位:mm						
使用区分 配管径	40	65	80	100	125	150
温水管 給湯管	ロックウール	20			25	
	グラスウール		20			25

5. ドレン配管工事


●ドレン水はドレン排水口以外に年間を通して熱源機の下部からも排出されますので、問題となる場合は別売部品のドレン集中排水キットを使用し、集中排水処置を行って下さい。尚、凍結の恐れがある地域では、投げ込みヒータ等にて凍結防止策を行って下さい。

特に、屋内設置時は、他の設備を凍らさないよう、別売部品のドレン集中排水キットや集中ドレンパンを使用し、排水処理を行ってください。

●ドレン配管の管端は必ず大気開放としてください。

6. 電気・配線工事

6-1. 配線系統図



6-2. 電源接続要領

(1) 配線取り出し方法

●配線の取出しは前・右・左・下が可能です。

●現地配線接続時、外板の貫通穴のハーフプランク(Φ50又は長穴40×80)をニッパにて切断し切り落としご使用ください。

●ドレン集中排水の際には、配線の取出し口は下抜き以外をご利用ください。下抜きをご利用の場合は、ドレン水の流出がないよう十分シールしてください。

(2) 電源配線接続時の注意

●アース線は電源線接続前に接続してください。また、端子台にアース線を接続する時は、アース線を電源線より長くし、アース線にテンションがかからないようにしてください。

●電源は工事が完了するまで入れないでください。サービスは電源を切ってから行ってください。

●アース工事はD種(第3種)接地工事に基づき実施してください。

電源配線は必ず電源端子台に接続し、電気品箱外でクランプしてください。

電源端子台への接続は、丸型圧着端子を使用ください。

1個の端子に2本接続する場合は、圧着端子が背中合わせになるよう配線ください。

また、その場合線径の細い配線が上になるように配線してください。

●配線は特定の電線を使い確実に接続し、端子部に外力が加わらないように固定ください。

●端子のねじ締め付けには、適正なドライバーを使用してください。

端子ねじを締めすぎるとなじを破損する可能性があります。

端子の締め付けトルクは右表を参照ください。

●電源工事終了後、電気品箱内の各電気部品のコネクタ抜けや端子外れがないことを確認ください。

(3) 热源機電源仕様: 三相200V 3~ 50/60Hz電源

電源用配線太さ (mm)	配線こう長 (m)	漏電しゃ断器 (地絡、過負荷、短絡保護兼用)	アース線
38 (IV線3芯)	58	100A (100mA 0.1sec以下)	太さ(mm ²) ねじの呼び 5.5 M 6

お願い

(ア) 配線要領は内線規程(JEAC8001)に基づいて決められています。

(イ) 表中のこう長・配線太さは、電圧降下を2%以内とした場合のこう長・配線太さを示します。配線こう長が上表の値を超える場合は、内線規程に従い配線太さを見直してください。

(ウ) 漏電しゃ断器が地絡保護専用の場合、別途配線用しゃ断器の設置が必要となります。配線用しゃ断器の選定については技術資料を参照いただくか、代理店又は弊社へお問い合わせください。


6-3. リモコン線接続要領

●リモコン線には絶対に200Vの配線を接続しないでください。

●リモコン線に200Vが印加されないようになっていることを確認してください。

リモートコントローラ配線仕様

●リモコン線は0.3mm²×2芯が標準です。延長は600mまで可能ですが、100m以上の場合は、右表に示す配線を使用してください。




長さ(m)	配線太さ
100~200以内	0.5mm ² ×2芯
~300以内	0.75mm ² ×2芯
~400以内	1.25mm ² ×2芯
~600以内	2.0mm ² ×2芯

6-4. インターロック配線

- 下記にしたがって循環ポンプと必ずインターロック配線を行ってください。
 ・熱源機の制御基板のコネクタCNG2は出荷時短絡コネクタが取り付けてあります。短絡コネクタ配線を切断し、循環ポンプとのインターロック配線を行ってください。
 制御基板への入力信号は無電圧接点とし、循環ポンプ運転時に短絡となり、停止や故障時に開放となるようにしてください。
 ・無電圧接点ではない場合はリレー受けするなど、本製品の基板入力に電圧がかからないようにしてください。
 電圧がかかると基板が故障するおそれがあります。

循環加温ヒートポンプ:複数台接続時のシステム概要図



<接続方法>
 -リモコン線を全熱源機に接続。(XY端子)
 ※アドレス設定は次ページ(1)項を参照のこと
 <接続制限>
 -熱源機接続台数_最大16台まで
 -メンテPCにて運転データを見る場合は、熱源機1台毎に接続する必要があります。
 <運転・運用>
 -リモコンで設定される各設定内容は、全熱源機同じ設定となる。

7. コントローラーの設定

7-1. 热源機アドレスの設定


本制御システムでは、複数の熱源機及びリモコンからなるコントローラを、各コントローラ内のマイコンにより通信制御するものです。

アドレス設定後通信ができるようになら熱源機7セグで通信方式を確認してください。

●アドレスNo.設定

基板上の設定SW1、2を「アドレス設定方法一覧」の表のように設定してください。

基板	SW1, 2	热源機No.設定用 (10の位と1の位)
		手動アドレス 00~31



※SW4-7、4-8はOFFであることを確認してください。

本表以外の数値に設定しないでください。エラーが出る場合があります。

●アドレス設定の仕方

電源投入前に次のとおり設定してください。電源投入することでアドレスが登録されます。

熱源機アドレスNo.SW1,2は00~31の範囲で設定してください。

最大16台まで接続可能です。ネットワーク上の他のNo.と重複しないように設定してください。

以上でアドレス設定は終了です。

7-2. ディップスイッチ設定およびジャンパー線の確認

熱源機基板のディップスイッチ (SW3, 5, 6) およびジャンパー線 (J10~16) について、設定を確認して下さい。

記号	入力項目 (OFF/ON、開放/短絡) ★付きは出荷時設定	確認項目	記号	入力項目 (OFF/ON、開放/短絡) ★付きは出荷時設定	確認項目
SW3-1	点検LEDリセット 通常★/リセット		SW6-1		
SW3-2			SW6-2		
SW3-3			SW6-3		
SW3-4	-	"OFF"設定であることを確認。	SW6-4	-	"OFF"設定であることを確認。
SW3-5			SW6-5		
SW3-6	循環ポンプ運転 通常★/運転	試運転時に利用。	SW6-6		
SW3-7			SW6-7		
SW5-1			SW6-8		
SW5-2			J10		
SW5-3			J11	-	"短絡"であることを確認。
SW5-4	-	"OFF"設定であることを確認。	J12		
SW5-5			J13	外部入力信号タイプ切換 パルス/レベル★	外部入力端子のレベル/パルス切換(CNS1, CNS2のみ) 短絡:レベル入力、開放:パルス入力
SW5-6			J14	デプロスト復帰温度 強化形/通常★	デプロスト制御切換 短絡:通常、開放:強化形デプロスト
SW5-7			J15	デプロスト開始温度 寒冷地/通常★	デプロスト制御切換 短絡:通常、開放:デプロストに入り易くする。
SW5-8	強制デプロスト運転モード 通常★/強制デプロスト運転		J16	-	"短絡"であることを確認。

7-3. ソフトスイッチ設定

各制御仕様、各設定仕様をソフトスイッチで設定できます。

(1) 7セグ設定要領

- ① 热源機基板上の3桁×2の7セグに各項目を表示できます。
- ② 表示操作はSW7～SW9ボタンによって実施する。
 SW9：コード表示十の位設定ボタン
 SW8：コード表示一の位設定ボタン
 SW7：データ消去/書き込みボタン
- ③ 各項目のコードNo.を十の位はSW9、一の位はSW8を押すことで選択する。
 コード表示部の箇別アルファベットには下記の2種類がある。
 "C": [C00] ~ [C99]
 "P": [P00] ~ [P99]
- ④ SW9（-の位）を押すことで各10位の先頭コードにジャンプする。
 "C00"~"C90"を通過させ、"P00"を表示させる。
- ⑤ SW8（-の位）は0⇒1⇒2⇒3⇒4⇒0の順に表示する。
 "P00"⇒"P01"⇒"P02"⇒"P03"⇒"P04"⇒"P00"の順に表示していく。
- ⑥ 変更したいコードに合わせ、SW7（データ消去/書き込み）を連続3秒間押す。
 データ表示部のデータが0.5秒毎に点滅する。
 (この状態でSW7を連続3秒間押す場合は書き込みモードを終了する。)
- ⑦ SW9（-の位）、SW8（1位）を押し、データを変更する。
- ⑧ 点滅している状態でSW7を連続3秒間押すとデータ表示部がデータ点灯に変わる。
 この操作により各項目のデータがEEPROMに記憶され、以降この内容により運転制御される。
- ⑨ 変更し記憶された内容は電源を再投入されても記憶された内容で制御される。

例
 P09 外部入力端子 CNS3 の機能割り当てを変更する場合。(緊急停止入力からファン防雪制御入力へ)
 ●SW8とSW9で7segでP09を表示させる。
 表示 [P09 3]
 ●SW7を連続3秒押すと「P09 3」の3が点滅する。
 ●SW8(1の位)を押して5に変更する。
 「P09 5」の5が点滅
 ※10の位の設定が必要な項目はSW9を使います。
 ●SW7を連続3秒押すと、2が点灯する。
 「P09 5」の5が点灯
 以上で設定が完了となります。

17

18

(2) 設定項目

熱源機の制御内容を、必要に応じて以下の設定にて切り替えることができます。

7seg設定	確認項目
P20	0:制御無効(出荷時) 1:制御有効
P21	ファン防雪制御ON時間設定 30秒(出荷時) 10, 30~600秒

7-4. 外部入出力端子

(1) 外部入力端子
 外部入出力端子の利用は付属の「外部入力（出力）用ハーネス取扱説明書」をよくご覧になりご使用ください。

名称	用途(工場出荷時)	機能切替	仕様	注意点
CNG1(青)	停止入力(出荷時開放)	可(P07)	無電圧接点 (DC12V)	開放で停止。運転入力と停止入力の同時入力禁止。
CNG2(白)	循環ポンプインターロック (出荷時短絡)	不可		接続時に循環ポンプ運転時短絡となるように必ず配線を行う。
CNS2(赤)	運転入力(出荷時開放)	可(P08)		短絡で運転。運転入力と停止入力の同時入力禁止。
CNS3(茶)	緊急停止入力(出荷時開放)	可(P09)		短絡で緊急停止。
CNH(青)	運転出力	不可	DC12V出力 (コイル抵抗 720Ω以上の 熱源機リードへ 接続ください。)	凍結防止運転中も出力。
CNY(白)	異常出力	不可		熱源機異常停止時出力。
CNZ1(赤)	機能切替出力	可(P06)		初期割り当てなし。使用時は下記の機能より選択。
CNZ2(黒)	循環ポンプ運転出力	不可		循環ポンプ運転時出力。

(2) 外部入力機能切換
 CNG1,CNS2,CNS3は7seg(P07,P08,P09)により外部入力端子の機能を切り換えることができます。

設定値	外部入力機能	外部入力端子開放時	外部入力端子短絡時
0	停止入力	リモコンによる運転/停止	外部入力による停止
1	予備	-	-
2	運転入力	リモコンによる運転/停止	外部入力による運転
3	緊急停止入力	無効	有効
4	除霜制御実施入力	無効	有効
5	ファン防雪制御入力	無効	有効
6	予備	-	-
7	予備	-	-
8	予備	-	-
9	予備	-	-
10	AF定期点検表示	無効	有効
11	AF異常表示	無効	有効

(3) 外部出力機能切換
 CNZ1は7seg(P06)により外部出力端子の機能を切り換えることができます。

設定値	外部出力機能
0	運転出力
1	異常出力
2	丘冻结ON出力
3	ファンON出力
4	除霜運転出力

8. 運転を始める前に・試運転の手順

8-1. 運転を始める前に

(1) 運転6時間前に必ず電源をONとし、クランクケースヒータに通電してください。圧縮機が故障する原因となります。

クランクケースヒータ通電後、上記時間が経過するが圧縮機内部の温度が上昇しないと圧縮機が運転しない場合があります。(圧縮機保護のため)

クランクケースヒータ通電により圧縮機内部の温度が上昇してから試運転を行ってください。

(2) 電源端子と設置面を500V×マスターで測って1MΩ以上であることを確認ください。

据付直後、もしくは元電源を切った状態で長時間放置した場合には、圧縮機内に冷媒が溜まることにより、電源端子と接地端子の絶縁抵抗が1MΩ近くまで低下することがあります。

絶縁抵抗が1MΩに近い場合は、元電源を入れてクランクケースヒータを6時間以上通電することにより、圧縮機内の冷媒が蒸発します。

(3) 圧縮機底部が暖かくなっていることを確認してください。

(4) 熱源機の周囲をチェックし、運転に支障ないか確認してください。

(5) 給水、電源を確認してください。

・供給電圧は正常ですか。

電圧は定格周波数のもので端子電圧が定格電圧の±10%の範囲にあること。

・相間電圧のバランスは3%以内ですか。

・アースはとっていますか。

・端子接続部のネジの締みはいいですか。

・相間短絡はないですか。

(6) 水配管を確認してください。

・温水入口・出口の配管接続は正しいですか。(本体のラベル表示と照合してください。)

・温水入口配管にストレーナを設けていますか。

