


2.5. 電気配線図

SF8AP5, SF8AP7

電源
3相 200V 50/60Hz



記号説明

記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称	
CM	圧 縮 機 用 電 動 機	AR	補 助 リ レ ー	PWB2	操作用プリント基板	CN1~5 9~11	コ ネ ク タ	LED1	冷却表示ランプ	緑色	S3	洗 浄 ス イ ッ チ
OCRC	CM用モータプロテクタ(9A)	X1~8	補 助 リ レ ー	HPH	加熱殺菌制御用 (2.60 OFF 高圧圧力開閉器 (1.96 ON MPa)	SH	閉 端 接 続 子	LED2	殺菌表示ランプ	黄色	S4	停 止 ス イ ッ チ
AM	かくはん器用電動機 (ミックスタンク用)	FS	フ ロ ー ト ス イ ッ チ			20S	四 方 切 換 電 磁 弁	LED3	洗浄表示ランプ	緑色	S5	モ ニ タ ス イ ッ チ
		CS	カ ッ プ ス イ ッ チ	HPP	保 護 用 (2.94 OFF 高圧圧力開閉器 (2.35 ON MPa)	SVHL	高低圧バランス用電磁弁	LED4	ミックス切れ表示ランプ	黄色	S6	ア ッ プ ス イ ッ チ
DM	かくはん器用電動機 (ミックスタンク用)	RCA	AM用運転コンデンサ			EVC	シリンダ用電子膨脹弁	LED5	点検表示ランプ	赤色	S7	ダ ウ ン ス イ ッ チ
		TR	ト ラ ン ス	CTD	DM用電流センサ(4.3A)	EVT	ミックスタンク用電子膨脹弁	LED6	モニタ表示ランプ	黄色	COS	コントロール電源スイッチ
MCC	C M 用 電 磁 接 触 器	F	ヒ ユ ー ズ (3A)	CTC	CM用電流センサ(9.5A)	THD	吐出管温度用サーミスタ	LED7	硬さ設定表示ランプ	黄色	NF	ノ イ ズ フィ ル タ
MCDR	DM逆転用電磁接触器	SW1	ディップスイッチ	TB1, 2	端 子 台	THTM	ミックスタンク温度用サーミスタ	S1	冷 却 ス イ ッ チ		FM	凝縮器送風用電動機
MCD	D M 用 電 磁 接 触 器	PWB1	コントロール用プリント基板	CNA~D K~N	コ ネ ク タ	THCM	シリンダ温度用サーミスタ	S2	殺 菌 ス イ ッ チ			