




記号	名称
CM	圧縮用電動機
CT	変成器
DS _{1,2}	ダイオードスタック
EEV	電子膨張弁用電磁石
F _{1~4}	ヒューズ
FM _I	室内送風用電動機
FM ₀	室外送風用電動機
HD	温度センサ
NF	ノイズフィルタ
Re	リアクタ
RF	整流器
SM _{1~3}	フラップ、ルーバ駆動用電動機
TF	温度ヒューズ
Th _{1~5}	サーミスタ
Z	サージアブソーバ
ZNR	バリスタ
20S	四方弁切替用電磁石
52C	CM用電磁接触器
52X _{1,3}	補助継電器

形式		SRK40ZH2, 50ZH2		図	
発行者		名称		配線図	
鈴木		図番		051228 RKX000Z010	
訂		符		業別	
A		1		1	