

	模種	漏電しゃ断器定格電流	手元開閉器		配線用しゃ断器 電源配	線	内外接続線	アース	ース線	
			開閉器容量	B種ヒューズ	定格電流	太さ Х 本数	こう長	太さ X 本数	太さ	ネジ
	KP80	30A,30mA,0.1sec以下	30A 30A	304	30A	3.5mm ² X3	10m	1.6mm²X3 (70mまで)	2.0mm ²	M5
	KP112	30A,30IIIA,0.1860A1		JUA	3.5mm-x3	19111	3.5mm²X3 (120mまで)	2.011111	MO	

室内機がFDU、FDRの場合

*** **	漏電しゃ断器定格電流	手元開閉器		配線用しゃ断器	電源配線		内外接続線	アース線	
機種		開閉器容量	B種ヒューズ	定格電流	太さ X 本数	こう長	太さ Χ 本数	太さ	ネジ
KP80	40A,100mA,0.1sec以下	60A 40A	404	404	5.5mm ² X3	26	1.6mm²X3 (70mまで)	3.5mm ²	М5
KP112			40A	5.5mm-x3	ZOIII	3.5mm²X3 (120mまで)	J.Smm	MIS	

- ●上表はヒータレス機の場合を示します。 ヒータ付機の場合は室内ユニットの据付説明書、 工事説明書をご覧ください。
- ●上表はシングル機の場合を示します。ブルーラル接続の場合はカタログ・技術資料をご参照ください。
- ●配線仕楼はCV線を金属管または合成樹脂管配線で、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。これ以外の条件は内線規程により実施してください。

- 注(1)配線什様は、金属管又は合成樹脂管配線で、 管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。
- (2)室内外接続線は、3心ケーブルを使用してください。 太さは1.6mm²以上です。
- (3) 開閉器、電源線、室内外接続線、アース線、 ヒータ用電源線(ヒータ付、ヒータ後付け時) などの仕様については、〈客先納入仕様書〉中の "配管配線"の項目をご覧ください。
- (4) 設定切換スイッチの使用方法については、 据付説明書か技術資料を参照してください。 SW1,SW3-1,SW3-3,SW3-4, SW5-1.SW5-2.SW7-1以外の 設定切換スイッチは操作しないでください。

記号	名称
CH1	クランクケースヒータ
CM	圧縮用電動機
CNA~Z	コネクタ
CT1	電流センサ
DH	ドレンパンヒータ
DM	ダイオードモジュール
EEVC	電子膨張弁(冷房用)
EEVH	電子膨張弁(喘房用)
F1,2,3	ヒューズ
FMo1,2	送風用電動機
IPM	インテリジェントパワーモジュール
L1,2	直流リアクトル
LED1	表示灯(赤一点検表示)
LED1 (INV)	正常(貴)点滅
LED2	表示灯(緑ーマイコン正常表示)
PSL	低圧センサ
SV2	電磁弁(配管洗浄用)
SWI	ポンプダウン (ON/OFF)
SW3-1	デフロスト開始温度(寒冷地/通常)
SW3-3	試運転 (ON/OFF)
SW3-4	試運転冷暖切換
SW5-1	馬設配管対応
SW5-2	既設配管洗浄運転
SW7-1	長配管対応
SW7-3	サイレントモード
TB1,2	端子台
Tho-A	吸込温度センサ (外温)
Tho-D	吐出管温度センサ
Tho-R1,R2	熱交温度センサ
Tho-S	吸入管温度センサ
20S	四方切换電磁弁
52X8	CM用電磁接触機
63H	高圧圧力開閉器(保護)

適用機種 FDCKP805H, FDCKSP805H FDCKP1125H, FDCKSP1125H								
^{形式} F	DC	₩□						
発行者	名称 室外機配線図(WIRING D)	AGRAM						
稲葉	☑ 番 II/	符集						
201101	PCA001Z861 / <i>i</i>	4\ ¹∕1						

OFF | 試運転 通常運転 SW3-4 ON 試運転 冷/暖 暖房

SW7-1 ON 長配管対応 有効 OFF 長配管対応 無効

OFF 試運転 冷/暖 冷房 SW5-1 ON 既設配管制御 有効 OFF 既設配管制御 無効 |SW5−2 | ON | 配管洗浄運転 有効 OFF 配管洗浄運転 無効