





FMIs	送風用電動機(給気側)
FMIE	送風用電動機(排気側)
52Fi	電磁接触器(FMIs.E用)
49Fi	インターナルサーモ(FMIs.E用)
CF	コンデンサ(FMIs.E用)
20V	給水用電磁弁
NK	ノイズキラー
SM	ステッピングモータ(電子膨張弁用)
X1,2,3	補助電磁器(FM1用)
X4	補助電磁器(DM用)
XHu1	補助電磁器(暖房出力)
XHu2	補助電磁器(運転出力)
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
SS	切換スイッチ(給気側機外静圧)
SE	切換スイッチ(排気側機外静圧)
SW1	ユニットN010の位
SW2	ユニットN01の位
SW3	室外N010の位
SW4	室外N01の位
SW5-1	ON 運転入力 手戻転も無効 OFF 手戻転も停止
SW5-2	ON 設定温度+3℃ OFF 通常
SW5-3	ON フィルタサイン無 OFF フィルタサイン有
SW6	ヒューズ
J3	サーモOFF時ファン制御
J4	フィルタサイン
J5	運転許可禁止切換
J6	膨張弁開度切換
J7	形式切換
TrI	トランス
VaI	バリスタ
LED-R	表示灯(赤-点検表示)
LED-G	表示灯(緑-マイコン正常表示)
F	ヒューズ
TB	端子台(○印)
△印	ファストン端子
■印	閉鎖接続子
CnA~Z	コネクタ(○印)
ST1~6	突合わせ形接続子
Hu	湿度調節器-(現地手配・200V)
Thc	リモコン付属サーミスタ



適用機種 SAFP500DRD1, 750DRD1, 1000DRD1	
形式 SAF	
発行者 長谷川 03 612	名称 室内機配線図(WIRING) 図番 PCH000Z270
訂 符 業 別 A 1/1	