

## 設備用パッケージエアコン室外機据付説明書

PSC012D079B

2023.11

○本説明書は「室外機と組合工事仕様」について示したもので、「室内機」については室内機に付属の「据付説明書」をご覧ください。

○据付定規は、前回のこの据付説明書をよくお読みいただき、指示通り据付工事を行ってください。

据付関連事項

据付時には据付場所の選定、据付スペース、配管の使用範囲（配管距離・室内内外高差・電源電圧等）・電源仕様等などが適正であることを確認してください。

## 安全上のご注意

●据付工事は、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ確実に行ってください。

●ここに示した注意事項は、「△警告」「△注意」に区分していますが、誤った据付をしたときに、死亡や重傷等の重大な結果に結びつく可能性が大きいものを持ち、「△警告」の欄にまとめて記載しています。しかし、「△注意」の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

●ここで使われる「記号」の意味は右のとおりです。〔□〕絶対に行わない 〔□〕必ず指示に従い行う

●据付工事完了後、運転運行に異常がないことを確認するとともに取扱説明書にそって「安全上のご注意」や正しい使用方法、お手入れの仕方をご指導下さい。

●据付説明書は取扱説明書と共に、お客様に保管戴くように依頼してください。またお使いになる方が代わられる場合は、新しくお使いになる方に、取扱説明書をお渡しくださるよう依頼してください。

●据付説明書は、お読み上げの販売店又は専門業者に依頼する。

●据付工事は、据付説明書に従って確実に行なう。

●据付工事は、据付説明書に従って確実に行なう。また大雪や感電、火災の原因になります。

●据付工事は、据付説明書に従って確実に行なう。また大雪や感電、火災の原因になります。

●当社認定の製品を使用しない。ユニット落水、水漏れや、火災、感電、冷媒漏れ、能力不足、制御不足、ケガなどの原因になります。

●小規模に据付ける場合は日本冷凍工業会のガイドライン JRA GL-13に従い、万一冷媒が漏れたり、火災や感電が発生する場合、火災や感電の原因になります。

●限界温度度を超えない範囲で販売店は、販売店と相談して据付ける。万一、冷媒が漏洩して限界温度度を超えると酸化事故の原因になります。

●冷媒漏洩が漏れると酸化事故の原因になります。

●据付工事は、必ずガス漏れがないことを確認する。

●冷媒室内に漏れ、ファンヒーティーストーム、コンロの火気に触れる有毒ガスが発生する原因になります。

●据付工事は、据付説明書に従って確実に行なう。

●ユニットを運搬する際は、運搬車両に適合して正確に位置に据付けて行なう。また横ズレなどによる固定し、確実に4点支持で実施する。

●3点支持なら構造上に不適合あるユニットが落下し、死傷や重傷の原因になります。

●据付工事は、重ねて十分確認する。ユニットを落すと感電の原因になります。

●据付工事は、据付説明書に従って確実に行なう。

●強度が不足している場合は、コップ式落水装置により、ケガの原因になります。

●電気工事は、電気工士の資格のある者が「電気設備に関する技術標準」「内線規程」及び取扱説明書に従って施工する。

●電気工事は、電気工事の資格のある者が「電気設備に関する技術標準」「内線規程」及び取扱説明書に従って施工する。

## 共通事項

- (4) 耐重害仕様室外機
  - 海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。また、波しぶき等が直接かかる場所への設置は避けください。
  - 外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるようにしてください。室外ユニット底板内への水の滞留は、著しく腐食状態を促進させるため、底板内の水抜け性を損なわないように、傾き等に注意してください。
  - 海岸地帯への据付品については付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行ってください。
  - 据付、メンテナンス等に付着した傷は、補修してください。
  - 機器の状態を定期的に点検してください。必要に応じて再防錆処理や部品交換等を実施してください。
  - 基礎部分の排水性を確保してください。
  - アンカーボルトで室外機の固定脚を固定する際、樹脂座金付きのナットを使用してください。ナット締付部の塗装がはがれると防錆効果が損なわれます。

## P560の組合せ機の場合




図1

φ19.05以上はC1220T-1/2H材を使用ください。

\*1:均油管は組合せユニットに使用する場合、親機と子機間で接続してください。(単独ユニットとして使用する場合は接続しないでください。)

## 4. 冷媒配管工事

### 4-1. 配管仕様の決定 (室内機の仕様と据付場所に合わせ、以下の内容で選定してください。)

#### (1) 配管の使用制限

- 配管工事は、必ず(1)項の配管サイズと使用制限を守り施工してください。
- 配管途中にトラップ(△)鳥居(□)配管は油溜まりの原因となりますので回避してください。

#### 使用範囲

配管制限		横吹き母型	上吹き母型
配管長		50m以内	160m以内
許容高差(ヘッド差)	(1)室外機が上位置の場合	30m以内	50m以内
	(2)室外機が下位置の場合	15m以内	40m以内
室外機から室外側分岐管までの配管制限(組合せ室外機)	(1)高差	—	0.4m以内
	(2)室外機から室外側分岐管までの長さ	—	5m以内
	(3)均油管の配管長	—	10m以内

注: 室外機を組合せてご使用の場合は均油管を必ず接続ください。

#### (2) 配管材料の選定

- 配管及び配管継手は、その配管に傷がないこと、及び経時硬化していないものを用い、フレア及びろしき配管継手にあっては、JIS B 8607に規定したものを使用してください。
- 配管の外側面はきれいであり、使用上有害なイオウ、酸化物、ゴミ、切粉油脂、水分(コントラミ)の付着が無いものをご利用ください。
- 冷媒配管は次の材料をご使用ください。  
材質: リン酸銅無鉛銅管(C1220T-0、1/2H、JIS H 3300)  
外径φ19.05以上はC1220T-1/2H、φ15.88以下はC1220T-0
- 肉厚及びサイズ: 配管サイズ選定要領に基づき選定ください。  
(本機はR410Aを使用します。φ19.05以上の配管はO材では耐圧が不足するため、必ず1/2H材、最小肉厚以上をご使用ください。)
- フレアナットは製品付属のもの、又はJIS B 8607適合品を使用してください。
- 配管の分岐は、必ず当社の分岐管セットをご使用ください。
- 分岐管セッタは取付け方向に注意し、付属の据付説明書をよくお読みの上施工してください。
- 操作弁の取扱は4-5操作弁の操作方法をご参照ください。

#### (3) 配管サイズ選定

##### 接続配管サイズ表

容量	配管長が90m以下の場合<A> (横吹き母型の場合 配管長50m以下)		配管長が90~130m以下の場合<B>		配管長が130~160m以下の場合 130m分は<B>の配管サイズとし、残り長さ分は<A>の配管サイズとする。
	ガス管	液管	ガス管	液管	
P140	φ15.88x1t.0	φ9.52x0.8	—	—	—
P224	φ19.05x1t.0	φ9.52x0.8	φ22.22x1t.0	φ12.7x0.8	
P280	φ22.22x1t.0	φ9.52x0.8	φ25.4x1t.0	φ12.7x0.8	
P450	φ28.58x1t.0	φ12.7x0.8	φ31.8x1t.1	φ12.7x0.8	
P560	φ28.58x1t.0	φ12.7x0.8	φ31.8x1t.1	φ15.88x1t.0	

5

#### (ア) 室外側分岐管セッタ選定

本分岐管セッタは室外組合せユニット時に必ず必要となります。

(単独ユニットとして使用する場合は必要ありません。)

お願い

- 室外機との接続管は室外機の接続配管サイズに合わせてください。
- 室内機側への配管(=主管)は次項目に示す主管サイズに合わせてください。
- 分岐継手(ガス・液共)は必ず“水平分岐”するように設置してください。



## 4-2. 配管工事

### (1) 配管接続位置と配管取出方向

●サービスパネルは固定しているネジ5本(×印)を外し、パネルを矢印方向へ引き下げてから手前に外してください。(横吹き母型の場合)

●配管の取出しは前・右・下・後が可能です。

●配管貫通部のノックアウトの使用が必要最小限の寸法で取り外し、付属のエッジングを適当な長さに切断して配管接続前に取り付けてください。

●現地配管接続時、外板の貫通穴のハーフプランクをニッパーにて切断して切り落としご使用ください。


●配管取出し部により小動物等の侵入が考えられる場合は、配管取出し口を閉鎖材(現地手配)で塞いでください。下抜きをご利用の場合は、下抜きをご利用ください。

●現地配管は、エルボ(現地手配)を利用して操作弁と接続してください。

●現地配管の固定は下図のように配管固定部と室外機までの距離が1.5m以上になるようにしてください。


(防振方法によっては現地配管が折れる可能性があります。)

●P560の組合せ機は、下図のようにガス管および液管ともに、必ず分岐管(型式DOS)前に500mm以上の直管部を確保してください。



本図は容量P224、280の図を示していますが、P450もユニット高さが違うのみで配管接続位置と取出方向は同じです。


[ ]内の寸法がP450のユニット寸法を示します。



#### (2) 現地配管施工

##### 重要

- 施工する配管はユニット内部部品に接触しないように注意ください。
- 現地配管施工は、操作弁を全開のまま行ってください。
- 配管は、接続の直前まで密栓・キャップ等でカバーして水分、ゴミ、ほこり、切粉、壁材などが入らないようにしてください。



●冷媒配管はできるだけ短く、直線になるように施工する。やむを得ず曲がりを取る場合は、曲げ半径を配管外径の4倍以上にしてください。曲げ直しを何度も行わないでください。

●冷媒配管を曲げる場合はベンダを使用し、パイプが2/3D以下につぶれないようにしてください。

●室外機と冷媒配管との接続はフレア方式です。配管にフレアナットを取り付け後、フレア加工を行ってください。

①パイプ切断: パイプの長さに余裕(30~50 mm)をもって、パイプカッタを使用し、切断面を直角にしてください。

②バリ取り: 切り粉が配管内に入らないように、配管を下向きにして、リーマを使用してください。

③バリの銅材削除: 配管内部の銅くすを、ドライバ等で軽くたぐい、ガーゼ棒を使用して除去してください。

④フレア加工: フレアナットを挿し入、フレアダイス面から配管先端までは適正な寸法でセッティング(下表)、フレア内面はキズがないように真円で均一に加工してください。

R410Aのフレア加工寸法は、従来のR22、R407Cとは異なります。R410A用フレアツールを推奨しますが、出し代調整ゲージにて出し寸法を調整すれば、従来のツールを使用できます。

⑤フレア部の確認: 下表にてA寸法を確認し、図2のような形状となっていないか確認してください。

フレアナット二面幅: H(mm)	
鋼管外径	H
φ6.35	17
φ9.52	22
φ12.7	26
φ15.88	29

A(mm)

φ6.35	0.4
φ9.52	1.32
φ12.7	1.66
φ15.88	1.97

フレア加工の鋼管出し寸法: B(mm)	
鋼管外径	リジッド(クラシック式)の場合
φ6.35	R410A用ツール使用時
φ9.52	0~0.5
φ12.7	0.7~1.3
φ15.88	

#### ろう付け接続に関する注意点

1) ろう付け作業は高度な技術と経験を要するため、労働安全衛生法で定めた溶接技能士又は、ガス溶接技術講習を終了した者が作業してください。

2) ろう付け接合面を重ね、そのすき間にろう付けを溶接させるため、接合面積を十分に取り、適切なすき間を取ってください。


3) 鋼管継手の最小はまり込み深さと、管外径と継手内径のすき間は、下表のとおりです。

4) 銀ろう付けのすき間は0.05 mm~0.1 mm程度で、接続強度を最も高めることができます。

管継手の最小はまり込み深さ すき間 A-D

操作弁サイズ (mm)	締付トルク (N·m)	締付角度 (°)	工具の推奨窓長さ (mm)
φ6.35 (1/4")	14~18	45~	

③配管材と挿入する窒素用導管のすき間は、外から空気が混入するのを防ぐためにシールしてください。  
④窒素ガスを流すときは、配管側の端部は行き止まりにせず、抵抗を付けて開放してください。  
⑤窒素ガスの流量は0.05 m<sup>3</sup>/h、又は減圧弁で0.02 MPa (0.2 kgf/cm<sup>2</sup>) 以下が適当です。  
⑥ろう材に適した温度でろう付けしてください。  
⑦操作弁と配管とのろう付けは、弁本体を濡れタオル等で冷やしながら実施してください。  
⑧作業後、配管がある程度冷えるまで（手でさわれる程度、やけど注意）窒素ガスを流したままにしてください。  
⑨ろう付け作業後フラックスは完全に除去してください。



- 10) ろう付け時の注意事項  
a) 過熱防止 ろう付け加熱により母材の外表面は酸化するが、特に配管内部の加熱酸化によるスケールの生成は冷媒系統のゴミとなり、致命的な悪影響を及ぼすので、ろう付け適正温度でしかも必要最小限の加熱面積でろう付けしてください。  
b) 過熱保護 パーナの火炎によるろう付け部に近い部品の火災による過熱損傷及び変質を防ぐため、金属板による遮蔽保護並びにウエスを水に浸して保護する、又は熱吸収材を使い過熱保護してください。  
c) ろう付け後の冷却 加熱後すぐに水をかけると、配管が劣化する場合もあるため、水をかけないことを推奨します。  
d) ろう付け時の固定 溶融したろう材が凝固する時、動いたり振動が伝わったりすると、ろう付け部に割れが入り漏えいの原因となります。  
e) 酸化防止剤について ろう付け作業の効率化のため、各種酸化防止剤が流逝していますが、その成分は多種多様であり、中には配管を腐食し、HFC 冷媒及び冷凍機油などに悪影響を及ぼすことが予想されるものもありますので、注意を要します。

#### 4-3. 気密試験・真空引き

##### (1) 気密試験

①室外機本体の気密試験は弊社にて実施済ですが、配管接続後、接続配管および室内機の気密試験を室外機側の操作弁のチェックジョイントより行ってください。

尚、操作弁は必ず閉じたままでして実施してください。

②気密試験は、窒素ガスで機器の設計圧力まで、冷媒配管内を下記の要領で加圧して行うため、図3を参考にして器具類を接続してください。

気密試験時は運転しないでください。

加圧ガスには塩素系冷媒及び酸素や可燃ガスなどは絶対に使用しないでください。

操作弁は閉じたままで。絶対に開かないでください。

必ず液管、ガス管すべて加圧してください。

ろう付け後、配管温度が下がらないうちに加圧すると、冷却後に減圧するので注意してください。

③加圧要領は以下の通りで設計圧までしないで、徐々に行ってください。

(ア) 0.5MPaまで加圧したところで、加圧を約5分間以上放置し、圧力の低下のないことを確認ください。

(イ) 次に1.5MPaまで加圧し、再び5分間以上そのまま放置し、圧力の低下のないことを確認ください。

(ウ) その後、設計圧力(4.15MPa)まで昇圧し、周囲温度と圧力をメモしてください。

(エ) 規定値で約1日放置し、圧力が低下していない場合は合格です。

この際周囲温度が1℃変化すると圧力が約0.01MPa変化しますので補正を行ってください。


(オ) (ア)～(エ)の確認で圧力低下が認められたものには漏れがあります。

溶接箇所、フレア部等に発泡試験液等を用いて漏れ箇所を発見し修復してください。修復後は再度気密試験を実施してください。


④気密試験後の真空引きを必ず実施ください。

##### ご注意

加圧しすぎると室外機に窒素が混入する恐れがあります。



9




##### (2) 真空引き

1) 気密試験合格後に冷媒配管内部の空気、又は窒素ガスを排除するため、**液側操作弁チェックジョイントとガス側操作弁チェックジョイントの両側から真空ポンプ**で真空引きを行ってください。

2) 冷媒によるエアバージは、冷媒の放出を伴うため、禁止されています。

##### <作業フロー>



#### 4-4. 冷媒の追加封入

●液の状態で冷媒を追加封入してください。

●冷媒の封入は必ずはかりを使用して計算封入してください。

室外機停止状態で、全て封入できない場合は試運転モードで運転し封入してください。(試運転方法は8項を参照ください。)

冷媒不足の状態で長時間運転されると圧縮機の故障の原因となります。(特に運転しながら冷媒封入する場合は必ず30分以内に完了してください。) 追加冷媒量は下記計算式に従って算定し、その後冷媒量をサービスパネル裏面の冷媒量記入銘板に必ず記入してください。

△ 注意 この製品はフロン排出抑制法の第1種特定製品です。

・フロン類をみだりに大気に放出することは禁じられています。

・この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。冷媒回収するときは、フロン排出抑制法の基準に従ってください。

・機器の修理、運転、整備などにより、冷媒の回収や充填を行い表示内容が生じたときは、冷媒量を再記載してください。

##### P140 (年間冷房機) の場合

●冷媒の追加封入

液管サイズと長さにより追加封入してください。小数点2ヶタ目を四捨五入して0.1kg単位で追加冷媒量を決定してください。

表. 1				
基準チャージ量A (kg)	基準チャージ量A (kg) 配管長(m)	冷媒配管(液管) 1mあたりの追加チャージ量(kg/m)	工場出荷時チャージ量B(kg)	現地配管長さ(m)
4.38	0	0.054	6.0	30

●基準冷媒封入量は、冷媒配管長さ0m時の封入量を示します。

●室外ユニットは配管長30m相当分の冷媒量が工場出荷時に封入されており、30mまでは現地での追加チャージが不要です。それを超えた分については、配管長と上より追加封入量を計算し追加封入してください。

##### 追加冷媒量計算式

$$\text{全冷媒(必要)封入量(kg)} = \text{基準チャージ量A(kg)} + \text{冷媒配管長さ(m)} \times 0.054(\text{kg/m})$$

※追加冷媒量の計算結果が負の値になる場合は、追加チャージ不要です

●配管長が5mより短い場合は冷媒封入量を減らす必要があります。再チャージを行う場合は冷媒回収後、必ず表. 2に従って、基準チャージ(0m) + 配管分の再チャージを行ってください。

##### 表. 2

基準チャージ量A (kg)	基準チャージ量A (kg) 配管長(m)	冷媒配管(液管) 1mあたりの追加チャージ量(kg/m)
5.20	0	0.054

追加冷媒量計算式

$$\text{全冷媒(必要)封入量(kg)} = \text{基準チャージ量A(kg)} + \text{冷媒配管長さ(m)} \times 0.054(\text{kg/m})$$

※追加冷媒量の計算結果が負の値になる場合は、追加チャージ不要です

●配管長が5mより短い場合は冷媒封入量を減らす必要があります。再チャージを行う場合は冷媒回収後、必ず表. 2に従って、基準チャージ(0m) + 配管分の再チャージを行ってください。

##### 表. 2

基準チャージ量A (kg)	基準チャージ量A (kg) 配管長(m)	冷媒配管(液管) 1mあたりの追加チャージ量(kg/m)
5.20	0	0.054

追加冷媒量計算式

$$\text{全冷媒(必要)封入量(kg)} = \text{基準チャージ量A(kg)} + \text{冷媒配管長さ(m)} \times 0.054(\text{kg/m})$$

※追加冷媒量の計算結果が負の値になる場合は、追加チャージ不要です

●配管長が5mより短い場合は冷媒封入量を減らす必要があります。再チャージを行う場合は冷媒回収後、必ず表. 2に従って、基準チャージ(0m) + 配管分の再チャージを行ってください。

##### 表. 2

基準チャージ量A (kg)	基準チャージ量A (kg) 配管長(m)	冷媒配管(液管) 1mあたりの追加チャージ量(kg/m)
5.20	0	0.054

追加冷媒量計算式

$$\text{全冷媒(必要)封入量(kg)} = \text{基準チャージ量A(kg)} + \text{冷媒配管長さ(m)} \times 0.054(\text{kg/m})$$

※追加冷媒量の計算結果が負の値になる場合は、追加チャージ不要です

●配管長が5mより短い場合は冷媒封入量を減らす必要があります。再チャージを行う場合は冷媒回収後、必ず表. 2に従って、基準チャージ(0m) + 配管分の再チャージを行ってください。

##### 表. 2

基準チャージ量A (kg)	基準チャージ量A (kg) 配管長(m)	冷媒配管(液管) 1mあたりの追加チャージ量(kg/m)
5.20	0	0.054

追加冷媒量計算式

$$\text{全冷媒(必要)封入量(kg)} = \text{基準チャージ量A(kg)} + \text{冷媒配管長さ(m)} \times 0.054(\text{kg/m})$$

※追加冷媒量の計算結果が負の値になる場合は、追加チャージ不要です

●配管長が5mより短い場合は冷媒封入量を減らす必要があります。再チャージを行う場合は冷媒回収後、必ず表. 2に従って、基準チャージ(0m) + 配管分の再チャージを行ってください。

##### 表. 2

基準チャージ量A (kg)	基準チャージ量A (kg) 配管長(m)	冷媒配管(液管) 1mあたりの追加チャージ量(kg/m)
5.20	0	0.054

追加冷媒量計算式

$$\text{全冷媒(必要)封入量(kg)} = \text{基準チャージ量A(kg)} + \text{冷媒配管長さ(m)} \times 0.054(\text{kg/m})$$


※追加冷媒量の計算結果が負の値になる場合は、追加チャージ不要です

●配管長が5mより短い場合は冷媒封入量を減らす必要があります。再チャージを行う場合は冷媒回収後、必ず表. 2に従って、基準チャージ(0m) + 配管分の再チャージを行ってください。

##### 表. 2

基準チャージ量A (kg)	基準チャージ量A (kg) 配管長(m)	冷媒配管(液管) 1mあたりの追加チャージ量(kg/m)
5.20	0	0.054

## 6-1. 配線系統図



### ご注意

漏電しゃ断器が地絡保護専用の場合、別途配線用しゃ断器の設置が必要となります。


## 6-2. 電源接続要領

### (1) 配線取り出し方法

- 4-2の(1)に示す図の通り配線の取出しは前・右・下・後が可能です。
- 現場配線接続時、外板の貫通穴のハーフブランクをニッパにて切り落としご使用ください。
- ドレン管に集中排水がある場合は、配線・配管の取出し口は下抜き以外をご利用ください。下抜きをご利用の場合は、ドレン水の流出がないよう十分シールしてください。

### (2) 電源配線接続時の注意

- アース線は電源線接続前に接続してください。また、端子台にアース線を接続する時は、アース線を電源線よりも長くし、アース線にテンションがかかるないようにしてください。
- 電源端子工事が完了するまで入らないでください。サービスは電源を切ってから行ってください。
- アース工事はD種(第3種)接地工事に基づき実施してください。
- 電源配線は必ず電源端子台に接続してください。
- 電源端子台への接続は、丸型圧着端子を使用ください。組合せ機で漏電しゃ断器1個用いる場合は、圧着端子が背中合わせになるよう配線ください。また、その場合縫合の細い配線が上になるように配線してください。
- 端子部に指定の電線を使用して接続し、端子部に外力が加わらないように固定ください。
- 端子のねじ締め付けには、適正なドライバーを使用してください。端子ねじを締めすぎるとねじを破損する可能性があります。
- 電源工事終了後、電気品箱内の各電気部品部のコネクタ抜けや端子外れがないことを確認ください。



### (3) 室外機電源仕様：三相200V 3~50/60Hz電源

機種	電源用 配線太さ(mm <sup>2</sup> )	配線こう長 (m)	漏電しゃ断器 (地絡・過負荷・短絡保護兼用) 太さ(mm <sup>2</sup> )	アース線 ねじ呼び
P140 (年間効率)	5.5	27	30A 30mA 0.1sec以下	2 M5
P140 (標準)	8	30	40A 30mA 0.1sec以下	2 M5
P224	14	53	40A 30mA 0.1sec以下	3.5 M8*
P280	14	42	50A 100mA 0.1sec以下	3.5 M8*
P450	38	65	100A 100mA 0.1sec以下	5.5 M8*
P560	38	65	100A 100mA 0.1sec以下	5.5 M8*

\*計算上はM6ですが、ユニット付属のアースネジサイズに合わせています。

13

### リモートコントローラ配線仕様

- リモコン線は0.3mm<sup>2</sup>×2芯が標準です。延長は600mまで可能ですが、100m以上の場合は、下表に示す配線を使用してください。

長さ(m)	配線太さ
100~200以内	0.5mm <sup>2</sup>
~300以内	0.75mm <sup>2</sup>
~400以内	1.25mm <sup>2</sup>
~600以内	2.0mm <sup>2</sup>

### お願い

- 電源端子台への接続は、丸型圧着端子を使用ください。組合せ機で漏電しゃ断器1個用いる場合は、圧着端子が背中合わせになるよう配線ください。また、その場合縫合の細い配線が上になるように配線してください。
- 組合せ機の電線は必ず電源端子台に接続してください。
- 組合せ機はブルボックスで分岐する場合と室外機間を渡る場合の2種類からお選びください。ブルボックスは現地手配品です。
- 組合せ機にて各構成室外機単独に電源を接続する場合には、該当する一体形の機種の電源仕様に基づいて実施してください。



### ご注意

室内・外ユニット間の誤配線以外に、以下の誤配線があります。ご注意ください。  
信号線端子台への電源線接続  
電源用端子台  
信号線用端子台  
信号線端子台  
電源線(200V) 信号線  
信号ラインヒューズ(CNK)切れとなる。

## 7. コントローラーの設定

### 7-1. ユニットアドレスの設定

制御システムでは、複数の空調機の室外機と室内機及びリモコンからなるコントローラを、各コントローラ内のマイコンにより通信制御するものです。アドレスの設定は室外機と室内機の両方とも行ってください。出荷時のアドレス設定は室外機はNo.00、室内機はNo.000に設定されています。室外→室内の順で電源を入れてください。間隔は1位目を自定义してください。

本機では旧通信方式であるスーパーリンク(旧SL)とスーパーリンクⅡ(SLⅡ)の2通りの通信方式が選択できます。それぞれ6-3の表の特徴、制限がありますので接続する室内機や集中制御に合わせて選択してください。

SLⅡ未対応の室外機、室内機、集中制御機器が接続されているネットワークに信号線を接続する場合は冷媒系統が別であっても旧SLでの通信を選択してください。

アドレス設定後通信ができるようになったら室外機7セグで通信方式を確認してください。


#### ●アドレス設定の種類

アドレス設定方法は手動設定方法のみです。本説明書をよく読んでご使用願います。

通信方法	SLⅡ	旧SL
アドレス方法	手動	手動
冷媒系統が1系統の場合（信号線が冷媒系統をまたがない場合）	OK	OK

複数の冷媒系統を信号線で接続する場合 (例えば集中制御を行う場合)	ケース1 (ネットワークコネクタを外した際に各冷媒系統が1系統づつに分離される状態)	OK	OK
複数の冷媒系統を接続する信号線が室内機間で接続されている場合	ケース2 複数の冷媒系統を接続する信号線が室内機間で接続されている場合	OK	OK

不正な配線（室外機間の配線をA1・B1に接続している）



## 6-3. 信号線接続要領

本機では旧通信方式であるスーパーリンク(以下「旧SL」と表記します)とスーパーリンクⅡ(以下「SLⅡ」と表記します)の2通りの通信方式が選択できます。それぞれ以下の特徴、制限がありますので接続する室内機や集中制御に合わせて選択してください。

通信方式	スーパーリンク(旧SL)	スーパーリンクⅡ(SLⅡ)
同一ネットワーク内の室内機台数	最大48台	最大128台
同一ネットワーク内の室外機台数	最大48台	最大32台
信号線（シールド線MVVS） (合計長さ)	1000mまで	シールド線(MVVS) 0.75mm <sup>2</sup> を使用する場合は1500mまで シールド線(MVVS) 1.25mm <sup>2</sup> を使用する場合は1000mまで
(最長長さ)	1000mまで	1500mまで
設備PAC (ASVPOOO4) 以外にネットワークに接続可能な機器	SLⅡ未対応機 (FDOP0002LXシリーズ) SLⅡ対応機 (設備PAC ASVP0003シリーズ) (FDOP0004LXシリーズ)	SLⅡ対応機 (設備PAC ASVP0003シリーズ) (FDOP0004LXシリーズ)
混在も可能（同一冷媒系統内での混在は不可）		

設備用パッケージエアコンP450、560形は室内機1台に2つの室内基板を配置しているため通信上は2台分として台数計算してください。

●信号線はDC5V ですので絶対に200Vの配線を接続しないでください。基板上の保護ヒューズが動作します。

①信号線に200Vが印加されないようになっていることを確認してください。

②電源線入前に信号線端子台抵抗をご確認ください。信号線端子台抵抗が100Ω以下の場合は、電源線を信号線端子台に接続している可能性があります。

SLⅡ対応機のユニットだけが接続されている場合

抵抗値の目安=5100 [Ω] /接続台数

SLⅡ未対応機のユニットだけが接続されている場合

抵抗値の目安=9200 [Ω] /接続台数

SLⅡ対応機とSLⅡ未対応機のユニットが混在している場合

抵抗値の目安=46000 [Ω] (2型以前の接続台数×5)+(3型以降の接続台数×9))です。

抵抗値が100Ω以下になると場合は同一ネットワーク上の室内機台数を減らすため、一時に信号線を外して複数のネットワークに分離し、個別に確認してください。


### 室内・室外信号線

●A1・B1に室内・室外機間信号線をつなぐでください。


●A2・B2に室外機間信号線をつなぐでください（複数冷媒系統を同一ネットワークとする場合）。

●信号線はシールド線 (MVVS) とし、両端接地してください。


### (1) 設備用パッケージエアコン1台の場合




### (2) 複数台で同一ネットワークとする場合




●室内・室外機間信号線は極性なしです。下図、何れも可能です。



### (3) 下図のように信号線を接続する方法も可能です。



### 重要 ○ループ配線の禁止



### ●アドレスNo.設定

基板上の設定SW1~4及びSW5~2、室外基板上の設定SW1、2を「アドレス設定方法一覧」の表のように設定してください。

●アドレスNo.設定


室内基板

SW1, 2 室内No.設定用 (100位と1の位)  
SW3, 4 室外No.設定用 (10の位と1の位)  
SW5-2 室内No.スイッチ (100位) (OFF: 0, ON: 1)  
SW5-1 親子設定 (OFF: 親、ON: 子)

室外基板

SW1, 2 室外No.設定用 (100位と1の位)  
SW4-7 親子設定 (OFF: 親、ON: 子)

SW1 (SW3)  
SW2 (SW4)



### ●アドレス設定方法一覧 [ ] 内は旧SL用の数値

SLⅡ 対応機	SLⅡ 未対応機	

## 7-2. 制御の切換

室外機の制御内容は、下記のとおり基板上のディップスイッチと7セグのP○Oに切り替えることができます。

7セグ上のP○O切換時は、SW8(7セグ表示アップ:1位)、SW9(7セグ表示アップ:10位)及びSW7(データ書込/決定)長押しにて設定することができます。

制御の詳細説明は技術資料を参照ください。

横吹き母型の場合

制御切換方法	制御切換内容
基板上 SW設定	7セグ上 P○O設定
SW3-7 を ON *3	外部入力機能割り当てを "2" に設定*1 冷暖強制モード (外部入力端子開放の場合冷房、短絡の場合暖房と固定できます)
SW5-1 を ON + SW5-2 を ON	— 冷房試運転
SW5-1 を ON + SW5-2 を OFF *3	— 暖房試運転
室外機の液操作弁を閉じ、下記に示す順に操作する。 (1)基板上 SW5-2 を ON (2)基板上 SW5-3 を ON (3)基板上 SW5-1 を ON	— ポンブダウン運転
SW4-6:OFF, SW4-7:OFF*1 80%(出荷時設定) SW4-6:ON, SW4-7:OFF*1 60% SW4-6:OFF, SW4-7:ON *1 40% SW4-6:ON, SW4-7:ON *1 0%	外部入力端子に信号を入力するとデマンドモードになります。 (J13短絡時: レベル入力、J13開放時: パルス入力)
SW5-5	— 通信方式切換 ON : IBSL通信 OFF : SL II
J13 : 短絡(出荷時設定), J13 : 開放時	— 外部入力切換(CnS1のみ) 短絡: レベル入力、開放: パルス入力
J15 : 短絡(出荷時設定), J15 : 開放時 *3	— デフロスト切換 短絡: 通常デフロスト、開放: 寒冷地仕様
—	P02 室外ファン防雪制御 0: 制御無効(出荷時) 1: 制御有効
—	P03 室外ファン防雪制御 ON時間設定 30秒(出荷時) 10, 30~600秒
—	P04 デマンド率変更値(2段階デマンド)省エネモード制御*2) OFF: 無効(出荷時) 000, 040, 060, 080 [%]
—	P05 静音モード設定 0: 制御有効(出荷時)
—	P06 外部出力(CnZ1)機能割り当て
—	P07 外部入力(CnS1)機能割り当て
—	P50 設備PACハイパワー運転設定
—	P45 省エネ制御

上吹き母型の場合

制御切換方法	制御切換内容
基板上 SW設定	7セグ上 P○O設定
SW3-7 を ON *3	外部入力機能割り当てを "2" に設定*1 冷暖強制モード (外部入力端子開放の場合冷房、短絡の場合暖房と固定できます)
SW5-1 を ON + SW5-2 を ON	— 冷房試運転
SW5-1 を ON + SW5-2 を OFF *3	— 暖房試運転
室外機の液操作弁を閉じ、下記に示す順に操作する。 (1)基板上 SW5-2 を ON (2)基板上 SW5-3 を ON (3)基板上 SW5-1 を ON	— ポンブダウン運転
SW4-5:OFF, SW4-6:OFF*1 80%(出荷時設定) SW4-5:ON, SW4-6:OFF*1 60% SW4-5:OFF, SW4-6:ON *1 40% SW4-5:ON, SW4-6:ON *1 0%	外部入力端子に信号を入力するとデマンドモードになります。 (J13短絡時: レベル入力、J13開放時: パルス入力)
SW5-5	— 通信方式切換 ON : IBSL通信 OFF : SL II
J13 : 短絡(出荷時設定), J13 : 開放時	— 外部入力切換(CnS1,CnS2のみ) 短絡: レベル入力、開放: パルス入力
J15 : 短絡(出荷時設定), J15 : 開放時 *3	— デフロスト切換 短絡: 通常デフロスト、開放: 寒冷地仕様
—	P02 室外ファン防雪制御 0: 制御無効(出荷時) 1: 制御有効
—	P03 室外ファン防雪制御 ON時間設定 30秒(出荷時) 10, 30~600秒
—	P04 デマンド率変更値(2段階デマンド)省エネモード制御*2) OFF: 無効(出荷時) 000, 040, 060, 080 [%]
—	P05 静音モード設定 0: 制御有効(出荷時)
—	P06 外部出力(CnZ1)機能割り当て
—	P07 外部入力(CnS1)機能割り当て
—	P08 外部入力(CnS2)機能割り当て
—	P09 外部入力(CnG1)機能割り当て
—	P10 外部入力(CnG2)機能割り当て
—	P66 設備PACハイパワー運転設定
—	P69 省エネ制御

\*1 外部入力機能割り当て(横吹き仕様P07、上吹き仕様P07～10)と、SW両方が切り替えられた時に制御が切りわります。

(例: CnS1を冷暖強制モードの入力に使用する場合P07を2、SW3-7をON、CnS2を冷暖強制モードの入力に使用する場合はP08を2、SW3-7をONする)

\*2 省エネ制御の時は、外部入力端子に信号を入力しなくても能力制限が有効となります。

\*3 年間冷房シリーズは使用できません。

7セグ上で外部入力機能割り当て(P07～10)を切り換えることで外部入力端子の機能を切り換えることができます。外部入力端子に信号を入力すると下記の機能が有効になります。

外部入力機能割り当ての設定値	外部入力端子短絡時	外部入力端子開放時
"0": 外部運動入力	許可	禁止
"1": デマンド入力	無効	有効
"2": 冷暖強制入力	暖房	冷房
"3": 静音モード1*	有効	無効
"5": 室外ファン防雪制御入力	有効	無効
"6": 試運転外部入力1(SW5-1同等)	試運転	通常
"7": 試運転外部入力 (SW5-2同等)	冷房	暖房
"8": 静音モード2*	有効	無効
"9": 2段階デマンド入力*	無効	有効
"10": アクティブラジオフィルタ定期点検表示*	有効	無効
"11": アクティブラジオフィルタ異常表示*	有効	無効
"12": ピルケルチ省エネ制御*	有効	無効
"13": 電流デマンド入力1-1	有効	無効
"14": 電流デマンド入力1-2	有効	無効
"16": 設備PACハイパワー運転設定入力	無効	有効

\*1 外温によって有効・無効を切替える。

\*2 外温によらず常に有効。

\*3 上吹き母型のみ設定可能。

## 7-3. 外部入出力端子仕様

名 称	用 途 (工場出荷時)	仕 様	基板側コネクタ
外部入力CnS1	外部運動入力 (工場出荷時短絡)	無電圧接点(DC12V)	ニチアツ B02B-XAMK-2(LF)(SN)
外部入力CnS2*	デマンド入力 (工場出荷時短絡)	無電圧接点(DC12V)	ニチアツ B02B-XARK-2(LF)(SN)
外部入力CnG1*	冷暖強制入力 (工場出荷時開放)	無電圧接点(DC12V)	ニチアツ B02B-XAEK-2(LF)(SN)
外部入力CnG2*	静音モード入力 (工場出荷時開放)	無電圧接点(DC12V)	ニチアツ B02B-XASK-2(LF)(SN)
外部出力CnZ1	予備出力 (外部出力)	DC12V出力	モレックス 5566-02A-RE
外部出力CnH*	運転出力	DC12V出力	モレックス 5266-02A-BU
外部出力CnY*	異常出力	DC12V出力	モレックス 5266-02A

\*1 上吹き母型のみ実装有り

## 8. 試運転・引渡し

### 8-1. 運転を始める前に

(1) 電源端子台と設置面を500Vメガで測って1MΩ以上であることを確認ください。

据付け直後、もしくは元電源を切った状態で長時間放置した場合には、圧縮機内に冷媒が溜まることにより、電源端子と接地端子の絶縁抵抗が1MΩ近くまで低下することがあります。

絶縁抵抗が1MΩ未満の場合は、元電源を入れてクランクケースヒーターを6時間以上通電することにより、圧縮機内の冷媒が蒸発しますので絶縁抵抗は上昇します。

(2) 電源投入前に信号線端子台抵抗が100Ω以下の場合は、電源線を信号線端子台に接続している可能性があります。6-3の抵抗値の目安を参考に配線を確認してください。

(3) 運転6時間前に必ず電源をONとし、クランクケースヒーターに通電してください。圧縮機が故障する原因となります。

クランクケースヒーター通電後、上記時間が経過するか圧縮機内部の温度が上昇しないと圧縮機が運転しない場合があります。(圧縮機保護のため)

(4) 圧縮機底部が暖かくなっていることを確認してください。

(5) 室外機の操作弁(ガス・液)は必ず全開にしてください。閉のまま運転しますと圧縮機が故障する場合があります。

(6) 全室内機の電源が入っていることを確認してください。一部の室内機電源が入っていない場合、故障の原因になります。

#### ご注意

試運転前に操作弁(ガス・液)の全開をチェックしてください。閉状態では圧縮機故障の原因になります。組合せ機以外では均油管用操作弁は開かないで下さい。

## 8-2. 試運転

### (1) 室外機からの試運転

室外機からの試運転は、室外機のリモコンからの操作(変更)はできません。(集中管理中の表示がです)


ご注意: 試運転中は、室内機のリモコンからの操作(変更)はできません。(集中管理中の表示がです)

年間冷房シリーズは暖房試運転はできません。

(2) 室内側からの冷房試運転方法。リモコンを次の手順で操作してください。

(ア) 冷房試運転の開始

① TOP画面の「メニュー」より→「次ページ」→「メニュー画面#3」より「据付設定」を選択します。



② 「据付設定 メニュー#1」画面から「試運転」を選択し、サービスパスワードを入力します。

「試運転」画面から「冷房試運転」を選択します。

「冷房試運転」画面から「開始」ボタンをタッチしてください。冷房試運転を開始します。

(イ) 冷房試運転の解除

下記のいづれかの操作が行われたとき、冷房試運転は解除され「冷房試運転中」の表示は消灯します。

① 「運転/停止」スイッチが押されたとき。

② 温度設定が変更されたとき。

③ 冷房以外のモードに変えたとき。

④ 冷房試運転開始より、30分経過したとき。

## 8-3 引き渡し

●据付、試運転完了後、取扱説明書にそってお客様に使用方法、お手入れの方法を説明してください。また、この据付説明書は取扱説明書とともにお客様にて保管頂くようご依頼ください。

●長時間運転しない場合でも、電源スイッチは切らないようにご指導ください。暖房や冷房運転をしたいときいつでも運転が可能となります。(クランクケースヒーターにより圧縮機底部が暖められているためシーズンインの圧縮機トラブルを防ぐことができます。)

### フロン排出抑制法に基づく管理のお願い

#### ●本製品を管理(所有)されているお客様へ

本製品は「フロン排出抑制法」に定める「第一種特定製品」です。

本製品を使用するにあたり、フロン類の漏えいを防止するため、フロン排出抑制法に基づき本製品の管理者(所有者、または使用等を管理する者は)は、次のことを守る必要があります。

① 機器を設置する時

適切な設置、適正な使用環境を維持し、確保すること。

② 機器を使用している時

適切な設置、適正な使用環境を維持し、確保すること。

機器の簡単(日常)点検を実施すること。なお、当該機種の圧縮機用電動機定格出力が7.5kW以上の場合は定期点検も実施すること。