



- 記事

記 号	名 称
FMi	送風用電動機
4F9i	FMi用インターナルサーモ
CFi	FMi用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
SM	ストップモータ（電子膨張弁用）
X1,2,3	補助加熱器（FMi用）
X4	補助加熱器（DM用）
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交換センサー
SW1	ユニットN010の位
SW2	ユニットN01の位
SW3	室外N010の位
SW4	室外N01の位
SW5-1	ON 運転入力 OFF 「反転」無効 「運転」停止
SW5-2	ON 設定温度+3℃ OFF 通常
SW5-3	ON ドレンモータON OFF ドレンモータOFF
SW6	ヒューズ 機種切換
J3	サーモOFF時ファン制御
J4	フィルタサイン
J5	運転許可禁止切換
J6	膨張弁開度切換
J7	形式切換
TrI	トランス
VaI	パルスタ
LED・R	表示灯（赤一点検表示）
LED・G	表示灯（緑—マイコン正常表示）
F	ヒューズ
CnA~Z	コネクタ（ロ印）
XR1	運転出力（DC12V出力）
XR2	暖房出力（DC12V出力）
XR3	サーモON出力（DC12V出力）
XR4	点検出力（DC12V出力）
XR5	遠方操作入力（無電圧接点）
H	補助ヒータ
SH2	H用電磁接触器
FH	H用ヒューズ
Tf	温度ヒューズ
TB	端子台（ロ印）
Thc	リモコン付属サーミスタ
SK	スパークキラー
△ 印	ファストン端子
■ 印	閉鎖接線子

適用機種		GHRP22HMD, 28HMD, 36HMD, 45HMD GHRP56HMD, 71HMD, 90HMD	
形式		GHR	
発行者	名称	室内機配線図(WIRING)	
加藤	図番	PJR001Z316	訂符 葉別 1/1
98101			