




記 号	名 称
CnA~Z	コネクタ(口印)
F	ヒューズ
FM	送風用電動機
LED・R	表示灯(赤=点検表示)
LED・G	表示灯(緑=マイコン正常表示)
▷印	ファストン端子
SM	ステッピングモータ(電子膨張弁用)
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.1の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW5-1	ON 運転入力 OFF 運転停止
SW5-2	ON 設定温度+3℃ OFF 通常
SW5-3	ON フィルタサイン無 OFF フィルタサイン有
SW6	ヒューズ切替
TB	端子台
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
Tr1,2	トランス
Val	パルスタ
X1,2,3	補助継電器
X4	補助継電器
S1F	過電流継電器
S2F	電磁接触器
S2X1,2	補助継電器

適用機種 GHFP560HTMD5	
形 式 GHF	
発行者 北川	名 称 室内機配線図(WIRING)
02_130	図 番 PAB000Z738
	訂 符 業 別 1/1