


電源
3φ 400V 50/60Hz



記号	名称
CFo1,2	FMo1,2用コンデンサ
CH	クランクケースヒータ
CM	圧縮用電動機
Cn	コネクタ(ロ印)
CS	操作スイッチ
FM	室内送風用電動機
FMo1,2	室外送風用電動機
FR, FS	ヒューズ
H	電気ヒータ
RL	点検表示灯
Tf	温度ヒューズ
Tho	サーミスタ
Tr	電源用トランス
Tro	23D用トランス
Vao	バリスタ
20S	四方切換電磁弁
20V	バイパス電磁弁
23C	冷風ストップ用サーモスタット
23D	デアイサ
23H, L	二段サーモスタット
26	H用バイメタルスイッチ
49C	CM用インターナルサーモスタット
49Fo1,2	FMo1,2用インターナルサーモスタット
51C1,2	CM用過電流継電器
51F	FM用過電流継電器
52C	CM用电磁接触器
52F	FM用电磁接触器
52Fo	FMo1,2用电磁接触器
52H	H用电磁接触器
52Xo,1,2	補助継電器
63H	高圧圧力開閉器

- 記事1. □□内は室外ユニット部を示します。
 2. ---は現地配線を示します。
 3. 室内外接続配線の太さと本数。
 2mm²×6本。

適用機種

形式 ASJ200HTV, 280HTV

発行者

名称

加藤

配線図

941130

図番 PAA001Z227

訂 符 業 別
A 1/1