



電源3相 200V 50/60Hz



記号	名称	仕様	記号	名称	仕様	記号	名称	仕様
CM	圧縮機用電動機		21	タイマー(再始動保護用) 設定 5分		63H	高圧圧力開閉器	2.16 閉/1.67 開
COS	スイッチ(手元遠方切換)		22	タイマー(ローΔ切換用) 設定 2秒		63L	低圧圧力開閉器	0.29 閉/0.41 開
F.R.S.T	ヒューズ	5A	23	タイマー(始動アンロード用) 設定 5分		52C	CM用電磁接触器	
OL	異常表示灯	橙色	2P	タイマー(ポンプインターロック用) 設定 2秒		52Cs	CM用電磁接触器(入用)	
RL	運転表示灯	赤色	20U ₁	容量制御電磁弁	ロードアップ	52Co	CM用電磁接触器(Δ用)	
31	押ボタンスイッチ(運転)		20U ₂	容量制御電磁弁	ロードダウン	51C	CM用過電流继电器	
32	押ボタンスイッチ(停止)		23F	凍結防止開閉器	2開/5閉, 4開/6閉	3X	補助リレー	
47	逆相リレー		23W	冷水サーモスタット	LS → HS	30X	補助リレー	
LP	低圧スイッチ	0.05 閉/0.11 開	26T	吐出ガスサーモスタット	1.30 閉/1.10 開	52X _{1,2,3}	補助リレー	
			49C	CM用インターナルサーモスタット		24	タイマー	設定 4分

訂 改	訂 改	年月日	点検	認可	校 図	製 図
形式	MCUJ1320-1700-2000	製品・機能コード	尺 寸	尺 寸	尺 寸	尺 寸
名 称	電 気 配 線 図			図 番	YC07515	品 別
						A