


電源
3相 200V 50/60Hz

主回路 R S T

PU210HE2-ST, SD (同室一括制御) の場合



記号説明

コンデンシングユニット

49F1~8 FM用インターナルサーモスタット
S1C1.2 CM用過電流继电器
S2C1.2 CM用電磁接触器
S2F FM用電磁接触器
S2X1~22 電磁继电器
63DPH1~3 高圧圧力開閉器
63DPL1~3 低圧圧力開閉器
CF1~8 FM用コンデンサ
クラップケースヒータ
CM1.2 圧縮機用電動機
CN1~K コネクタ
FC1.2 ファンコントロール基板
FM1~8 凝縮器送風用電動機
FR, FT 操作回路ヒューズ (5A)
PCB プリント基板
RL1~4 異常表示ランプ (アカ)
RY1 ロータリオン用リレー
S1.2 圧縮機運転・停止スイッチ
SA 運転・停止スイッチ
SV1 液バypass用電磁弁
SV2 均油用電磁弁
T1 油戻しタイマ
T2 始動遅延タイマ
T3 ショートサイクル防止タイマ

リモートコントローラ (RCB-SM)

SR1 運転・停止スイッチ
SR2 ポンプダウンスイッチ
GL1.2 運転表示ランプ (ミッドリ)
GL3 油戻し停止中表示ランプ (ミッドリ)
RL1~4 異常表示ランプ (アカ)
OL デフロスト表示ランプ (ダイダイ)
※ 突き合わせ端子
THM1.2 サーミスタ
TR1.2 トランス
20S 液ライン電磁弁
23D デフロスト終了サーモスタット
26H 過熱防止サーモスタット
49FE1~4 FE1~4用インターナルサーモスタット
FE1~4 エニットクラフファンモータ
HD デフロストヒータ
HDH ドレンホースヒータ
HDP ドレンパンヒータ
HFG ファンガードヒータ (オプション)
HJB ジャンクシオンボックスヒータ (オプション)

ユニットクーラ

リモートコントローラ (PU-LEA)

21 タイマ (設定時間5分)
23 デジタルサーモスタット
S2FE 冷却器ファンモータ用電磁接触器
S2H1.2 デフロストヒータ用電磁接触器
S2XA 補助電器
S2XD デフロスト用補助電器
S2X 運転表示ランプ (ミッドリ)
OL 霜取表示ランプ (ダイダイ)
RL 高温異常表示ランプ (アカ)
SR1 運転・停止スイッチ
SR2 ポンプダウンスイッチ
T デフロストタイマ

客先ご提供

23H 高温異常サーモスタット

形式 PU210HE2-ST
PU210HE2-SD

- 記事1. PU210HE2-SDの場合は1, 2系統のみの回路となります。
2. ◎印はコンデンシングユニット端子, ∅印はユニットクーラ端子, ⊗印はリモートコントローラ (PU-LEA) 端子を示します。
3. 配線の実線部分は本機組込配線済を示します。破線は現地手配配線を示します。
4. □内は別売のリモートコントローラ (RCB-SM) を示します。
5. コンデンシングユニット側※1 短絡線 (端子台 22 ~ 23 間) を取り外してください。

訂 符 MARK		訂 番 REV. NO.	年 月 日 DATE	点 検 CHKD	尺 度 SCALE	形 式 MODEL	左 記	組 部 番 NEXT ASSY	特 別 配 布 先	
認 可 APPD					検 図 CHKD		製 図 DRAWN		市 橋	
名 称 NAME					電 気 回 路 図 DIAGRAM, SCHEMATIC					CAD
図 種 FIG. NO.					図 番 DWG. NO.					品 別 SUFFIX
訂 入 符 REV. MARK					製 別 PAGE					標 準 配 布 ST. DISTR.
Z L A F 0 0 0 Z 7 3 7 ~					1 / 2					X X