




記号説明

記号	名称
CM	圧縮機用電動機
52C	CM用電磁接触器
51C	CM用過電流継電器
51F	凝結器送風用電動機用過電流継電器
FR, T	操作回路ヒューズ(3A)
63DPH	高圧圧力開閉器(手動復帰)
63DPL	低圧圧力開閉器(自動復帰)
S1	運転停止スイッチ
21	ショートサイクル防止タイマ(3分)
GL	運転ランプ
RL	異常ランプ
OL	霜取ランプ
20S1	液バイパス用電磁弁
231	吐出温度サーモスタット
CH	クランクケースヒータ
CNA, B	コネクタ
※ NFB	ノーヒューズブレーカ
※ 23	庫内サーモスタット
※ S2	ポンプダウン手動スイッチ
※ 20S	電磁弁(液ライン)

記事

- 配線図の実線部分は本機組込配線を示します。点線, ※は現地手配配線及び部品を示します。
- 高低圧圧力開閉器設定値(63DPH, 63DPL)出荷時高圧CUT OFF 2.55MPa
低圧CUT OFF 0.05MPaにてセットしてあります。
吸入圧力飽和温度-30℃以下にて御使用の場合はレトロフィットキットを
取り付けた上でキット付属の配線図に記載の値に再調整して下さい。

適用機種
ARU552A
ARU752A
ARU1052A

訂符 MARK	訂番 REV. NO.	年月日 DATE	点検 CHKD	図種 DRAWN	尺度 SCALE	形式 MODEL	記号 NEXT ASSY	特別 配布先
認可 APPD	検図 CHKD	製図 DRAWN	市川	図名 NAME	電気回路図 DIAGRAM, SCHEMATIC	CAD	品別 SUFFIX	1
				図番 DWG NO.	ZLJF000Z449	品別 REV. MARK	1/1	2
				図番 PAGE	1	品別 ST. DISTR.	1	3
				図番 PAGE	1	品別 ST. DISTR.	1	4
				図番 PAGE	1	品別 ST. DISTR.	1	5
				図番 PAGE	1	品別 ST. DISTR.	1	6
				図番 PAGE	1	品別 ST. DISTR.	1	7
				図番 PAGE	1	品別 ST. DISTR.	1	8
				図番 PAGE	1	品別 ST. DISTR.	1	9