




記号	名称
MC	圧縮機用電動機
MF	送風機用電動機
OHR	圧縮機用過熱防止器
MP	送風機電動機用過負荷保護器
52C	電磁開閉器
51C	過電流継電器
RS	コンロールスイッチ
47	逆相防止器
SW	強弱切換スイッチ
CN	コネクタ (首振装置電源用)
TB	端子台
E	アース端子
C	送風機電動機用運転コンデンサ

適用機種

形式 SPYP45W7LB

名称 配線図

発行所 佐々倉

図番 070312 PRA000Z198

訂 1/1