



記号	名称	名称
CM	圧縮用電動機	
CT	変成器	
DS	ダイオードスタップ	
EEV	電子膨張弁電磁石	
F1~5	ヒューズ	
FM1	室内送風用電動機	
FM0	室外送風用電動機	
HD	湿度センサ	
L	インダクタ	
M	換気送風用電動機	
RF	整流器	
RL	異相ランプ	
SM1~3	フラップ、ルーバ駆動用電動機	
Sw	電源スイッチ	
TF	温度ヒューズ	
Th1~6	サーミスタ	
Z	サーシリアプルーバ	
ZNR	バリスタ	
20S	四方弁切換電磁石	
52C	CM用電磁接触器	
52X1,2	補助電器	

形式 SRK40BKS_V
 発行者 小島
 991122 RKS000Z606
 名称 配線図
 図番 1/1
 業別