



記号	名称
CM	圧縮用電動機
CT	変成器
DS	ダイオードスタック
EEV	電子膨張弁用電磁石
F1~5	ヒューズ
FM1	室内送風用電動機
FM0	室外送風用電動機
HD	湿度センサ
L	インダクタ
RF	整流器
RL	異相ランプ
SM1~3	フラップ、ルーバ駆動用電動機
TF	温度ヒューズ
Th1~5	サーミスタ
Z	サージアブソーバ
ZNR	バリスタ
20S	四方弁切換用電磁石
52C	CM用電磁接触器
52X1,2	補助継電器

形式 SRK50AKFA

発行者 小島

名称 配線図

図番 RKS000Z219

記号 1/1