



記号	名称
CNA~Z	コネクタ (口印)
DM	ドレンモータ
F	ヒューズ
FS	フロートスイッチ
JSL1	スーパーリンク (予備) 切換
LED・2	表示灯 (緑・マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤・点検表示)
SM	ステップングモータ (電子膨張弁用)
SW1	室内アドレスNo.10の位
SW2	室内アドレスNo.1の位
SW3	室外アドレスNo.10の位
SW4	室外アドレスNo.1の位
SW5-1	スーパーリンク自動判定/旧固定
SW5-2	室内アドレスNo.100の位
SW6	機種容量切換
SW7-1	運転チェック/ドレン試運転
SW7-2	予備
SW7-3	吸込/吹出温度制御切換
SW7-4	圧力設定切換
TB1	端子台 (電源) (口印)
TB2	端子台 (口印)
TB3	端子台 (通信) (口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
Th1-A	吸込空気温度センサー
Th1-AF	吹出空気温度センサー
Th1-R1, 2, 3	熱交センサー
Tr1	トランス
X1~3, 6	FM用リレー
X4	DM用リレー
XR2	補助継電器 (DC12V)
52X1, 51X1	補助継電器 (AC200V)
■印	閉端接続子

- 記事 1.本図は、室内ユニットの回路のみ示します。
 2.——は現地配線を示します。
 3.TBの[A], [B]は信号線用端子台 (5V) です。
 4.室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は0.75~1.25mm² X2心を使用してください。
 5.リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。
 延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン納入仕様書をご覧ください。
 6.リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

適用機種	SAF-DXP10003, 8003, 5003, 3503		
形式	SAF		
発行者	名称	室内機配線図 (WIRING)	
大林	図番	PCH000Z354	
140828	訂入符	B	業別
			1/1