



記号	名称
CM	圧縮用電動機
CT	変成器
DS _{1,2}	ダイオードスタック
EEV	電子膨張弁用電磁石
F _{1~4}	ヒューズ
FM _i	室内送風用電動機
FM _o	室外送風用電動機
HD	湿度センサ
NF	ノイズフィルタ
Re	リアクタ
RF	整流器
SM	フラップ駆動用電動機
TF	温度ヒューズ
Th _{1~5}	サーミスタ
Z	サージアブソーバ
ZNR	バリスタ
20S	四方弁切換用電磁石
52C	CM用電磁接触器
52X _{1,2}	補助継電器

形式	SRK40ZI2V, 50ZI2V		Ⓜ
発行者	名称	配線図	
鈴木	図番	訂符	葉別
061027	RKX000Z117		1/1